



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



تفرانس گذاری هندسی (ادامه)





کاربرد تفرانس گذاری هندسی


■ شرایط مجازی (Virtual) :

یک جزء - شکل با توجه به وظیفه آن ممکن است توسط تفرانس های اندازه، فرم، جهت و موقعیت کنترل شود. مجموع اثرات این فاکتورها در اندازه ابزار کنترلی مربوطه باید در نظر گرفته شود. به اثر کلی این فاکتورها شرایط مجازی (Virtual) گفته می شود.


شرایط مجازی (Virtual) مرز ثابت ایجاد شده به وسیله اثرات تجمعی اندازه مشخص شده در شرایط MMC یا LMC و تفرانس هندسی برای آن شرایط است.





کاربرد تolerانس گذاری هندسی




تولرانس اندازه: $\phi = 0.252$ (MMC)



تولرانس تعامد: $\phi = 0.257$ (Virtual)




تولرانس موقعیت: $\phi = 0.262$ (Virtual)





کاربرد تolerانس گذاری هندسی



The Virtual Condition of the PIN:

$$V.C._p = MMC + \text{Geo. Tol.}$$

$$V.C._p = 1.000 + .010$$

$$V.C._p = 1.010 \quad V.C._p/2 = .505$$

Resultant Condition of the PIN:

$$R.C._p = LMC - \text{Geo. Tol.} - \text{Bonus}$$

$$R.C._p = .996 - .010 - .004$$

$$R.C._p = .982 \quad R.C._p/2 = .491$$

The maximum and minimum for X:

$$X_{\max} = \text{Location} - R.C._p/2 =$$


$$= 2.000 - .491 = 1.509$$

$$X_{\min} = \text{Location} - V.C._p/2 =$$

$$= 2.000 - .505 = 1.495$$



کاربرد تolerانس گذاری هندسی



The Virtual Condition of the HOLE:

$$V.C._H = MMC - \text{Geo. Tol.}$$

$$V.C._H = .520 - .020$$

$$V.C._H = .500 \quad V.C._H/2 = .250$$

Resultant Condition of the HOLE:

$$R.C._H = LMC + \text{Geo. Tol.} + \text{Bonus}$$

$$R.C._H = .560 + .020 + .040$$

$$R.C._H = .620 \quad R.C._H/2 = .310$$


The maximum and minimum for Y:

$$\begin{aligned} Y_{\max} &= \text{Location} - R.C._p/2 - V.C._H/2 = \\ &= 2.000 - .491 - .250 = 1.259 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{\min} &= \text{Location} - V.C._p/2 - R.C._H/2 = \\ &= 2.000 - .505 - .310 = 1.185 \end{aligned}$$



کاربرد تolerانس گذاری هندسی



The maximum and minimum distances for dimension Z:

$$Z_{\max} = \text{Length}_{\text{MMC}} - \text{Loc.} - \text{V.C.}_H/2$$

$$= 6.010 - 4.000 - .250 = 1.760$$


$$Z_{\min} = \text{Length}_{\text{LMC}} - \text{Loc.} - \text{R.C.}_H/2$$

$$= 5.990 - 4.000 - .310 = 1.680$$



کاربرد تolerانس گذاری هندسی

تولرانس تختی:




Actual part size	Flatness tolerance	Controlled by
1.020	.000	Rule #1
1.018	.002	
1.016	.004	
1.014	.005	Flatness Tolerance
1.010	.005	
1.005	.005	
1.000	.005	



کاربرد تolerانس گذاری هندسی

تولرانس راستی:




Actual part size	Straightness tolerance	Controlled by
1.020 MMC	.000	Rule #1
1.018	.002	
1.016	.004	
1.014	.004	Straightness Tolerance
1.010	.004	
1.005	.004	
1.000 LMC	.004	



کاربرد تolerانس گذاری هندسی

تولرانس راستی:




Feature size	Straightness tolerances			
	Cylindrical feature (Straightness of a median line)		Noncylindrical feature (Straightness of a median plane)	
	$\varnothing .004$	$\varnothing .004(M)$	$.004$	$.004(M)$
1.020 MMC	$\varnothing .004$	$\varnothing .004$	$.004$	$.004$
1.015	$\varnothing .004$	$\varnothing .009$	$.004$	$.009$
1.010	$\varnothing .004$	$\varnothing .014$	$.004$	$.014$
1.005	$\varnothing .004$	$\varnothing .019$	$.004$	$.019$
1.000 LMC	$\varnothing .004$	$\varnothing .024$	$.004$	$.024$



کاربرد تolerانس گذاری هندسی

تولرانس موقعیت:




Size of datum	Size of feature			
	2.003	2.002	2.001	2.000
4.002	.005	.006	.007	.008
4.001	.006	.007	.008	.009
4.000	.007	.008	.009	.010



کاربرد تolerانس گذاری هندسی

تولرانس موقعیت:





Feature number	Feature location from datum C X-axis	Feature location from datum B Y-axis	Feature size	Departure from MMC (bonus)	Datum-to-pattern tolerance zone size	Feature-to-feature tolerance zone size
1	.997	1.003	Ø.256	.004	Ø.014	Ø.006
2	1.004	3.004	Ø.258	.006	Ø.016	Ø.008
3	3.006	2.998	Ø.260	.008	Ø.018	Ø.010
4	3.002	.998	Ø.254	.002	Ø.012	Ø.004



کاربرد تolerانس گذاری هندسی


تولرانس موقعیت:





کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی



Coordinate Measuring Machine (CMM) ■





کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

Coordinate Measuring Machine (CMM)





کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل تختی؛ Flatness




Figure 5-2 Two flatness verification techniques.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل راستی؛ Straightness




Figure 5-5 Inspection of straightness of a surface.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل گردی؛ Circularity




Figure 5-8 Circularity tolerance applied to a cylinder and a taper.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل گردی؛ Circularity




Figure 5-9 Verification of circularity with a circularity inspection machine.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل توازی؛ Parallelism





Figure 6-2 Verifying parallelism of a flat surface.



کنترل انحرافات مجاز تلرانس های هندسی

کنترل تعامد؛ Perpendicularity





کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل تعامد؛ Perpendicularity





Figure 6-6 Verifying perpendicularity of a flat surface.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل زاویه ای ؛ Angularity





کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل زاویه ای ؛ Angularity




Figure 6-11 Verification of a surface at a 30° angle to a flat datum surface.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت ؛ Position




Figure 7-3 Inspecting the hole location by using the theoretical tolerance zone.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت ؛ Position




Figure 7-4 Inspecting the hole pattern controlled to a datum feature of size at RFS.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت ؛ Position




Figure 7-5 Location of a size feature with a position tolerance at MMC.

Actual feature size	- MMC	= Bonus	Geometric + tolerance	Total positional = tolerance
2.012	2.000	.012	.010	.022



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت ؛ Position




Figure 7-6 Inspecting a size feature with a position tolerance at MMC using a functional gage.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت ؛ Position




Figure 7-7 The four-hole pattern, as a group, can shift an amount equal to the difference between the sizes of the outside diameter of the part and the inside diameter of the gage.

	A	B
MMC	4.020	4.020
Plus geometric tolerance (Perpendicularity)	<u>+0.10</u>	<u>+0.00</u>
Virtual condition (Orientation)	4.030	4.020



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت ؛

Position




Figure 7-8 Size features toleranced with the LMC modifier:

Calculation of Wall Thickness

What is the minimum distance between the holes and the ends of the part in Fig.7-8?

The distance from datum C to the first hole axis	1.000
Half the diameter of the hole @ LMC	– .695
Half the tolerance of the hole @ LMC	– .005
The minimum wall thickness	<u>.300</u>

The length of the part @ LMC	6.000
The distance from datum C to the second hole axis	– 5.000
Half the diameter of the hole @ LMC	– .695
Half the tolerance of the hole @ LMC	– .005
The minimum wall thickness	<u>.300</u>



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل هم مرکزی؛
Concentricity




Figure 10-2 A concentricity tolerance locating a coaxial feature.




Figure 10-3 Inspecting a part with a concentricity tolerance.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل تقارن؛

Symmetry




Figure 10-4 The symmetry tolerance zone consists of two parallel planes.



کنترل انحرافات مجاز تلرانس های هندسی

کنترل تقارن؛

Symmetry




Figure 10-5 A symmetry tolerance locating a symmetrical feature.



کنترل انحرافات مجاز تلرانس های هندسی

کنترل تقارن؛
Symmetry




Figure 10-6 Inspecting a part with a symmetry tolerance.



کنترل انحرافات مجاز تلرانس های هندسی

کنترل لنگی؛
Runout




Figure 11-7 Inspecting circular runout relative to a datum axis.



کنترل انحرافات مجاز تلرانس های هندسی

کنترل موقعیت؛
Position




Figure 14-12 A pattern of holes located to a datum feature of size and clocked to a keyseat.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت Position




Figure 14-13 A gage sketched about the part in Fig. 14-12 illustrates a shift tolerance.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت؛ Position




Figure 14-17 A gage locating the four-hole pattern to the two-hole pattern, datum D.



کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

کنترل موقعیت ؛ Position





Figure 14-20 A gage locating the four-hole pattern to datum E at MMC and clocking to datum F at MMC.



کنترل انحرافات مجاز تلرانس های هندسی

طراحی وسایل کنترل موقعیت ؛ Position






کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

طراحی وسایل کنترل موقعیت ؛ Position

Workpiece Applied to Gage






کنترل انحرافات مجاز تلرانس های هندسی

طراحی وسایل کنترل موقعیت ؛ Position


Workpiece





کنترل انحرافات مجاز تلرانس های هندسی

طراحی وسایل کنترل موقعیت ؛ Position





کنترل انحرافات مجاز تolerانس های هندسی

طراحی وسایل کنترل موقعیت ؛ Position

Workpiece Applied to Gage

