



Principles of Mechatronic Systems

مبانی سیستم های مکترونیک

سنسورهای آنالوگ (۲)

By: Reza Tikani
Mechanical Engineering Department
Isfahan University of Technology



سنسورهای آنالوگ برای اندازه گیری حرکت

حسگرهای خازنی (ظرفیت متغیر)

Variable Capacitance Transducers

❖ در یک خازن با دو صفحه موازی ظرفیت برابر است با:

$$C = \frac{kA}{x}$$

A – Overlapping Area

x – Gap width

k – Dielectric constant

$$k = \epsilon_0 \epsilon_r \quad \epsilon_0 - \text{Permittivity of vacuum} \quad \epsilon_r - \text{Relative permittivity}$$

❖ تغییر در هر یک از این متغیرها می تواند برای حس کردن حرکت مورد استفاده قرار گیرد.



سنسورهای آنالوگ برای اندازه گیری حرکت

حسگرهای خازنی (ظرفیت متغیر)


Variable Capacitance Transducers

کاربردها:

❖ جابجایی عرضی

❖ دوران

❖ سطح مایع



سنسورهای آنالوگ برای اندازه گیری حرکت

حسگرهای خازنی (ظرفیت متغیر)


Variable Capacitance Transducers

$$C = \frac{K}{x} \quad S = \frac{\partial C}{\partial x} = -\frac{K}{x^2}$$

رابطه ظرفیت بر حسب جابجایی غیر خطی است.

با افزایش فاصله دو صفحه حساسیت حسگر به شدت کاهش می یابد و فقط برای مقادیر کوچک

قابل استفاده است.






سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

حسگرهای خازنی (ظرفیت متغیر)

با استفاده از یک تقویت کننده عملیاتی به صورت روبرو به رابطه خطی زیر می رسم:



www.ubc.com




سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

حسگرهای خازنی (ظرفیت متغیر)

Variable Capacitance Transducers

❖ دوران



$$C = K\theta$$

$$S = \frac{\partial C}{\partial \theta} = K$$

www.ubc.com




سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

حسگرهای خازنی (ظرفیت متغیر)

Variable Capacitance Transducers

❖ سطح مایع:




www.ubc.com




سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

حسگرهای خازنی (ظرفیت متغیر)


❖ نمونه ای از کاربردها:



Food Processing



Printing






سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

حسگرهای خازنی (ظرفیت متغیر)

مدار پل خازن:



$$\frac{V_{ref} - v}{Z_1} + \frac{v - v_o}{Z_2} = 0$$

$$\frac{V_{ref} - v}{Z_3} + \frac{0 - v}{Z_4} = 0$$



$$v_o = \frac{(Z_4 / Z_3 - Z_2 / Z_1) V_{ref}}{1 + Z_4 / Z_3}$$

For a balanced circuit

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{Z_4}{Z_3}$$

Bridge output due to sensor change

$$\delta v_o = -\frac{V_{ref}}{Z_1(1 + Z_4 / Z_3)} \delta Z$$

www.ubc.com




سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

مواد پیزوالکتریک:

برهم کنش فشار مکانیکی و نیروی الکتریکی را در یک محیط، اثر پیزو و الکتریسته می گویند.

فشردن برخی از بلورها در راستای ویژه ای از بلور، نیروی الکتریکی ایجاد می کند و بر عکس ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سوی همین بلور و در همان راستا باعث فشردگی و انبساط آن می گردد. این مواد کریستالهای یونی هستند که وقتی توزیع بار در کریستال تغییر می کند و در نتیجه یک وجه ماده بار مثبت و وجه دیگر آن بار منفی به خود می گیرد.




- ✓ BaTiO₃ (barium titanate)
- ✓ SiO₂ (quartz in crystalline)
- ✓ lead zirconate titanate (PZT)



سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت



مواد پیزوالکتریک:

Piezoelectric Effect in Quartz



Si Silicon Atom
O Oxygen Atom

http://www.creation-science.com




Si
O

http://www.phyblinstruments.com



سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

مواد پیزوالکتریک:




اعمال ولتاژ الکتریکی بر روی جسم پیزوالکتریک باعث تغییر شکل در آن می شود. میزان تغییر شکل به میزان ولتاژ اعمالی و جهت میدان الکتریکی بستگی دارد. این اثر معمولاً به کاربرد پیزوالکتریکها به عنوان محرک شناخته می شود.




سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

مواد پیزوالکتریک:



تنش‌های مکانیکی ناشی از نیروهای خارجی وارد بر جسم پیزوالکتریک باعث ایجاد جابجایی‌های مثبت و منفی در جسم می‌شوند. این جابجایی‌ها باعث بوجود آمدن اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو سر الکتروود می‌شوند. این اثر معمولاً بیانگر خاصیت حسگر بودن پیزوالکتریک‌هاست.



سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

روابط حاکم بر مواد پیزوالکتریک:

$$\begin{Bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} & 0 & 0 & 0 \\ s_{12} & s_{11} & s_{13} & 0 & 0 & 0 \\ s_{13} & s_{13} & s_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(s_{11} - s_{12}) \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & d_{31} \\ 0 & 0 & d_{31} \\ 0 & 0 & d_{33} \\ 0 & d_{15} & 0 \\ d_{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{Bmatrix}$$



$$\begin{Bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{Bmatrix} + \begin{pmatrix} \xi_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \xi_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \xi_{33} \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{Bmatrix}$$



سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

کاربردهای مواد پیزوالکتریک:


- ابزارهای اندازه گیری فشار و کرنش
- صفحات لمسی
- شتاب سنجهها
- سنسورهای نیرو و گشتاور
- ...



سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

کاربردهای مواد پیزوالکتریک:

دستگاه آنالیز مودال چند کاناله




Dytran Instruments, Inc.



سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

شتاب سنج پیزوالکتریک:




www.ubc.com




سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

شتاب سنج پیزوالکتریک:



- Inertia force caused by the acceleration produces a voltage
- High spring stiffness – natural frequency or resonant frequency is high (20kHz)
- Useful frequency range – 5kHz
- Light weight



Frequency response curve of a piezoelectric accelerometer

www.ubc.com




سنسورهای آنالوک برای اندازه گیری حرکت

بازیابی انرژی الکتریکی از مواد پیزوالکتریک:



Demonstration experiment at Tokyo Station




Mechanism of the power generating floor




www.ubc.com





گرفش سنج





Single Element



Two-Element Rosette



Three-Element Rosettes



www.ubc.com



گرش سنج

• مقاومت الکتریکی در ماده با تغییر شکل آن تغییر می کند:

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

R – Resistance
 ρ – Resistivity
 ℓ – Length
 A – Cross-sectional area

$$\log R = \log \rho + \log(\ell/A)$$

با دیفرانسیل گیری داریم:

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{d(\ell/A)}{\ell/A}$$

Change in resistance is from change in shape as well as change in resistivity

www.ubc.com



گرش سنج

Gauge factor:

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{d(\ell/A)}{\ell/A}$$

For linear deformations

$$\frac{\delta R}{R} = S_s \varepsilon$$

ε : strain
 S_s : sensitivity or gage factor

$$GF = \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + 1 + 2\nu$$

Material	Gauge Factor
Metal foil strain gauge	2-5
Thin-film metal	2
Single crystal silicon	-125 to + 200
Polysilicon	±30
Thick-film resistors	100

http://en.wikipedia.org




گرش سنج

• تغییر در مقاومت الکتریکی با استفاده از یک مدار الکتریکی اندازه گیری می شود.

• با استفاده از کرنش سنج می توان متغیرهای زیادی از جمله جابجایی، شتاب، فشار، دما، سطح مایع، تنش، نیرو و گشتاور را اندازه گرفت.

• بعضی متغیرها (تنش، نیرو و گشتاور) با اندازه گیری مستقیم کرنش قابل تعیین است.

• سایر متغیرها با تبدیل متغیر توسط یک دستگاه به کرنش قابل اندازه گیری به دست می آیند.




www.ubc.com



گرش سنج

• جهت حساسیت کرنش سنج، جهت اصلی افزایش طول کرنش سنج است.



• دو روش برای اندازه گیری مقاومت کرنش سنج وجود دارد:

۱. با استفاده از مدار پتانسیومتر
۲. پل وتسون




گرنش سنج

• دوروش برای اندازه گیری مقاومت کرنش سنج وجود دارد:

۱. با استفاده از مدار پتانسیومتر

۲. پل وتسون



معایب استفاده از این روش:

- تغییرات ولتاژ تغذیه بر خروجی تاثیر گذار است.
- اثرات بار الکتریکی مهم است.
- تغییر در ولتاژ خروجی در اثر کرنش درصد خیلی کمی دارد.
- دمای محیط باعث ایجاد خطا می شود (تنها در صورتیکه ضرایب حرارتی R و Rc یکسان باشند، اثرات حرارتی حذف می شوند).




گرنش سنج

• دوروش برای اندازه گیری مقاومت کرنش سنج وجود دارد:

۱. با استفاده از مدار پتانسیومتر

۲. پل وتسون



$$v_o = \frac{R_1 v_{ref}}{(R_1 + R_2)} - \frac{R_3 v_{ref}}{(R_3 + R_4)} = \frac{(R_1 R_4 - R_2 R_3)}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} v_{ref}$$

When the bridge is balanced: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$ برای هر مقدار R_L




گرنش سنج

• دوروش برای اندازه گیری مقاومت کرنش سنج وجود دارد:

۱. با استفاده از مدار پتانسیومتر

۲. پل وتسون




با تغییر شکل کرنش سنج بالانس پل در اثر تغییر در اندازه مقاومت متغیر به هم می خورد. میزان تغییر در اندازه متناسب با میزان کرنش است.

از آنجا که اندازه گیری V_0 زمان بر است (به دلیل بازگشت به حالت تعادل در هر بار اندازه گیری) برای اندازه گیری های دینامیک تغییرات V_0 را مدنظر قرار می دهند.



گرنش سنج

از آنجا که اندازه گیری V_0 زمان بر است (به دلیل بازگشت به حالت تعادل در هر بار اندازه گیری) برای اندازه گیری های دینامیک تغییرات V_0 را مدنظر قرار می دهند.



$$v_o = \frac{R_1 v_{ref}}{(R_1 + R_2)} - \frac{R_3 v_{ref}}{(R_3 + R_4)} = \frac{(R_1 R_4 - R_2 R_3)}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} v_{ref}$$


$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{(R_2 \delta R_1 - R_1 \delta R_2)}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{(R_4 \delta R_3 - R_3 \delta R_4)}{(R_3 + R_4)^2}$$
 حساسیت پل:

برای حذف اثرات دمای محیط بایستی ضرایب حرارتی مقاومت های مجاور (R_1 با R_2 و R_3 با R_4) با هم برابر باشند.



گرنش سنج

مثال: در صورتیکه در پل زیر تنها گرنش سنج فعال R_1 باشد، حساسیت پل را به دست آورید. مقاومت R_2 با اندازه مقاومت R_1 برابر است و همبند $R_3=R_4$.



حساسیت پل را با رابطه رویو نیز بیان می کنند:
در این رابطه k ثابت پل می باشد.


$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = k \frac{\delta R}{4R}$$

$$k = \frac{\text{bridge output in the general case}}{\text{bridge output if only one strain gage is active}}$$



گرنش سنج


مثال: یک نیروسنج یا کرنش سنج یکسان که در مقطع عرضی نیروسنج نشان داده شده اند، پل و تسون زیر را تشکیل می دهند. دو کرنش سنج رویروی هم به صورت طولی و دو کرنش سنج دیگر به صورت عرضی قرار گرفته اند و برای ماکزیمم شدن حساسیت پل، به صورت نشان داده شده به هم متصل گردیده اند. ثابت پل را بر حسب ضریب پواسون میله نیروسنج به دست آورید.



Transverse strain = $(-\nu)$ x longitudinal strain



گرنش سنج



Transverse strain = $(-\nu)$ x longitudinal strain

$$\begin{aligned} \delta R_1 &= \delta R \\ \delta R_2 &= -\nu \delta R \\ \delta R_3 &= -\nu \delta R \\ \delta R_4 &= \delta R \end{aligned}$$

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{(R_2 \delta R_1 - R_1 \delta R_2)}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{(R_4 \delta R_3 - R_3 \delta R_4)}{(R_3 + R_4)^2}$$

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = 2(1 + \nu) \frac{\delta R}{4R} \quad k = 2(1 + \nu)$$



گرنش سنج

ثابت کالیبراسیون:

Calibration Constant

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = C \epsilon \quad \frac{\delta R}{R} = S_s \epsilon \quad C = \frac{k}{4} S_s$$

k – Bridge Constant


S_s – Sensitivity or gage factor



گرنش سنج

مثال: یک شتاب سنج بر مبنای استفاده از کرنش سنج در شکل نشان داده شده است. وزن W برای حس کردن شتاب استفاده می شود و یک تیر یک سر گیردار سبک شتاب را به کرنش تبدیل می کند. ما کرنش خمشی در انتهای تیر توسط ۴ کرنش سنج یکسان فعال اندازه گیری می شود. دو کرنش سنج A و B در راستای طولی در سطح بالای تیر نصب گردیده و دو کرنش سنج C و D در راستای طولی در سطح پایینی تیر قرار داده شده است. به منظور ماکزیم کردن حساسیت شتاب سنج، ۴ کرنش سنج به صورت نشان داده شده در شکل در پل و تسون قرار گرفته است.

الف) ثابت پل را محاسبه نمایید.



گرنش سنج


حل الف) ثابت پل را محاسبه نمایید.

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{(R_2 \delta R_1 - R_1 \delta R_2)}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{(R_4 \delta R_3 - R_3 \delta R_4)}{(R_3 + R_4)^2}$$
 بیشترین مقدار حساسیت پل زمانی است که:

δR_1 و δR_4 مثبت و δR_2 و δR_3 منفی باشند، بنابراین داریم:

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{\delta R}{R}$$


در نتیجه ثابت پل برابر است با ۴.



گرنش سنج

ب) رابطه ای که نشان دهنده شتاب (در واحد شتاب جاذبه) بر حسب خروجی پل δv_o با استفاده از پارامترهای زیر به دست آورید (در حالت شتاب صفر، خروجی صفر است).

- $W = Mg$ = weight of the seismic mass at the free end of the cantilever element
- E = Young's modulus of the cantilever
- ℓ = length of the cantilever
- b = cross-section width of the cantilever
- h = cross-section height of the cantilever
- S_s = gauge factor (sensitivity) of each strain gage
- v_{ref} = supply voltage to the bridge.



گرنش سنج

ب) رابطه ای که نشان دهنده شتاب (در واحد شتاب جاذبه) بر حسب خروجی پل δv_o با استفاده از پارامترهای زیر به دست آورید (در حالت شتاب صفر، خروجی صفر است).

- $W = Mg$ = weight of the seismic mass at the free end of the cantilever element
- E = Young's modulus of the cantilever
- ℓ = length of the cantilever
- b = cross-section width of the cantilever
- h = cross-section height of the cantilever
- S_s = gauge factor (sensitivity) of each strain gage
- v_{ref} = supply voltage to the bridge.

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = C \epsilon$$

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{\delta R}{R} \Rightarrow \frac{\delta v_o}{v_{ref}} = S_s \epsilon$$

$$\frac{\delta R}{R} = S_s \epsilon$$

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{6F\ell}{Eb h^2}$$

$$F = \frac{W}{g} \ddot{x} = Wa$$

$$\epsilon = \frac{6W\ell}{Eb h^2} a \Rightarrow \delta v_o = \frac{6W\ell}{Eb h^2} S_s v_{ref} a$$



گرنش سنچ

ج) با استفاده از مقادیر زیر مقدار حساسیت شتاب سنچ را بر حسب V/g به دست آورید.

$$M = 5 \text{ gr}, E = 5 \times 10^{10} \text{ N/m}^2, \ell = 1 \text{ cm}, b = 1 \text{ mm}, h = 0.5 \text{ mm}, S_s = 200, \text{ and } v_{\text{ref}} = 20 \text{ V}$$

$$\delta v_o = \frac{6W\ell}{Eb^2} S_s v_{\text{ref}} a \quad \frac{\delta v_o}{a} = \frac{6 \times 5 \times 10^{-3} \times 9.81 \times 1 \times 10^{-2} \times 200 \times 20}{5 \times 10^{10} \times 1 \times 10^{-3} \times (0.5 \times 10^{-3})^2} \text{ V/g}$$
$$= 0.94 \text{ V/g}$$



گرنش سنچ

د) در صورتیکه استحکام تسلیم تیر یک سر گیردار برابر $5 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ باشد، ماکزیم شتاب قابل اندازه گیری توسط شتاب سنچ را به دست آورید.

اگر گستره مبدل آنالوگ به دیجیتال مورد استفاده برای تبدیل کرنش به سیگنال ورودی کامپیوتر بین صفر تا 10 ولت باشد، ضریب بهره تقویت کننده چقدر باشد تا ماکزیم شتاب منطبق بر حد نهایی مبدل دیجیتال به آنالوگ باشد.

$$\frac{\varepsilon}{a} = \frac{1}{S_s v_{\text{ref}}} \frac{\delta v_o}{a} = \frac{0.94}{200 \times 20} \text{ strain/g}$$
$$= 2.35 \times 10^{-4} \text{ e/g} = 235.0 \text{ } \mu\text{e/g}$$

$$\text{Yield strain} = \frac{\text{Yield strength}}{E} = \frac{5 \times 10^7}{5 \times 10^{10}} = 1 \times 10^{-3} \text{ strain}$$



گرنش سنچ

د) در صورتیکه استحکام تسلیم تیر یک سر گیردار برابر $5 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ باشد، ماکزیم شتاب قابل اندازه گیری توسط شتاب سنچ را به دست آورید.

اگر گستره مبدل آنالوگ به دیجیتال مورد استفاده برای تبدیل کرنش به سیگنال ورودی کامپیوتر بین صفر تا 10 ولت باشد، ضریب بهره تقویت کننده چقدر باشد تا ماکزیم شتاب منطبق بر حد نهایی مبدل دیجیتال به آنالوگ باشد.

$$\text{Yield strain} = \frac{\text{Yield strength}}{E} = \frac{5 \times 10^7}{5 \times 10^{10}} = 1 \times 10^{-3} \text{ strain}$$

$$\text{Number of } g\text{'s to yield point} = \frac{1 \times 10^{-3}}{2.35 \times 10^{-4}} \text{ g} = 4.26 \text{ g}$$

$$\text{Corresponding voltage} = 0.94 \times 4.26 \text{ V} = 4.0 \text{ V}$$

$$10/4=2.5 \text{ Amplifier Gain}$$



شتاب سنچ های MEMS

سامانه های الکترونیکی - مکانیکی در مقیاس میکرو (MEMS)

Microelectromechanical systems (MEMS)

نخستین بار ریچارد فاینمن، در سال ۱۹۵۹ در سخنرانی معروف خود با عنوان «آن پایین فضاها بسیار وجود دارد» ایده فناوری نانو را مطرح کرد. او در همین سخنرانی جایزه ای ۱۰۰۰ دلاری را برای اولین شخصی که یک موتور الکترونیکی در مقیاس یک شصت و چهارم اینچ بسازد، تعیین کرد. بر همین اساس، می توان گفت او اولین فردی است که ایده طراحی و ساخت یک سامانه الکترونیکی - مکانیکی را در مقیاس میکرو مطرح نموده است.




این جایزه ای ۱۰۰۰ دلاری در نهایت به شخصی به نام مک لیلان رسید که موفق شد اولین موتور الکترونیکی بسیار کوچک را بسازد.

<http://edu.nano.ir/>



شتاب سنج های MEMS

سامانه های الکترونیکی - مکانیکی در مقیاس میکرو (MEMSs)



سامانه های الکترونیکی - مکانیکی در مقیاس میکرو متشکل از تعدادی ابزارها و قطعات الکترونیکی و مکانیکی است که در مقیاس میکرومتر قرار دارد. مکانیسم عملکرد آن بدین ترتیب است که، در مقابل هر سیگنال الکترونیکی که از قبل تعریف شده (مثلا جریان الکترونیکی مشخص یا ولتاژ الکترونیکی معین) یک پاسخ مکانیکی، که این هم از قبل تعریف شده، (مثلا تغییر مکان یک قطعه) روی می دهد. گاهی نیز برعکس این اتفاق، رخ می دهد؛ یعنی یک پاسخ الکترونیکی در مقابل یک تغییر شکل مکانیکی.


<http://edu.nano.ir/>



شتاب سنج های MEMS

سامانه های الکترونیکی - مکانیکی در مقیاس میکرو (MEMSs)

ابداع شتابسنجها در ابعاد میکرومتر، برای فعال کردن کیسه های هوا در خودروها، یکی از معروف ترین مثال های سامانه های الکترونیکی - مکانیکی در مقیاس میکرو است. قبل از ابداع و استفاده از این شتابسنج های میکرومتری، از ابزار دیگری که در ابعاد یک جعبه دستمال کاغذی و به جرم چند کیلوگرم بود، استفاده می شد.




<http://edu.nano.ir/>



شتاب سنج های MEMS

MEMS این امکان را فراهم کرده تا شتابسنج و وسایل الکترونیکی با هزینه ای کمتر از ۵ تا ۱۰ دلار در یک ریز تراشه سیلیکونی تلفیق شوند. شتابسنج MEMS خیلی کوچکتر، کارآمدتر و سبکتر بوده و قیمتی بسیار کمتر از شتابسنج های مرسوم دارد.




بهای اندک عناصر شتابسنج MEMS، اجازه ساخت کیسه های هوا برای حفاظت مسافران در مقابل ضربات را می دهد. ادامه پیشرفت در فناوری شتابسنج MEMS در ۵ سال آینده، امکان می دهد تا حس کننده ها، اندازه و وزن یک مسافر را تعیین کرده پاسخ بهینه را محاسبه کنند تا صدمات احتمالی ناشی از کیسه هوا کاهش یابد.

<http://fa.wikipedia.org>




حسگر های نیرو



www.jshiba.com




حسگرهای نیرو



حسگرهای نیرو

1. Strain-Gage Load Cell




Beam-Type Load Cell



حسگرهای نیرو

1. Strain-Gage Load Cell




Ring-Type Load Cell



حسگرهای نیرو


2. LDVT in Ring-Type Load Cell





حسگرهای نیرو

3. Piezoelectric Methods



The magnitude and the polarity of the induced surface charges are proportional to the magnitude and direction of the applied force:

$$Q = dF$$

where d is the charge sensitivity (a constant for a given crystal) of the crystal in C/N.



حسگرهای نیرو

به طور کلی:


An unknown force may be measured by the following means:

1. Balancing the unknown force against a standard mass through a system of levers
2. Measuring the acceleration of a known mass
3. Distributing the force on a specific area to generate pressure and then measuring the pressure
4. Converting the applied force into the deformation of an elastic element



حسگرهای گشتاور


موقعیت قرارگیری حسگرهای اندازه گیری گشتاور:



حسگرهای گشتاور

Common methods of torque sensing include the following:

1. Measuring strain in a sensing member between the drive element and the driven load, using a strain gage bridge.



For circular shaft the torque-strain relationship

$$\epsilon = \frac{r}{2GJ} T$$

Also, the shear stress τ at a radius r of the shaft is given by

$$\tau = \frac{Tr}{J}$$


T = torque transmitted through the member
 ϵ = principal strain (45° to axis) at radius r of the member
 J = polar moment of area of cross-section of the member
 G = shear modulus of the material

$$J = \int_A r^2 dA$$

www.abz.com



حسگرهای گشتاور



در حالت کلی

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{k}{4} S_s \varepsilon$$


$$\varepsilon = \frac{r}{2GJ} T \quad \rightarrow \quad \frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{krTS_s}{8GJ} \quad \rightarrow \quad T = \frac{8GJ}{krS_s} \frac{\delta v_o}{v_{ref}}$$

Strain gages are mounted on the shaft along the principle stress directions (45° to the shaft axis)

www.ubc.com



حسگرهای گشتاور



نحوه قرارگیری کرنش سنجهها:

Bridge Constant (k):


2 2 4



حسگرهای گشتاور

Direct-Deflection Torque Sensor

- Direct measurement of the twist angle can be used to measure the torque
- Proximity probes produce pulse sequences as the shaft rotates
- The phase shift of the two signals determines the angular deflection which is a measure of the transmitted torque
- Both the magnitude and the direction of the torque can be measured




www.ubc.com



حسگرهای گشتاور

Variable Reluctance Torque Sensor

- This sensor operates like a differential transformer
- Torque sensing element is a ferromagnetic tube with two slits placed in the direction of principle stresses
- When a torque is applied one slit opens and other closes causing a change in reluctance
- Output voltage is a measure of the transmitted torque




www.ubc.com



حسگرهای گشتاور


نمونه ای دیگر، برای اندازه گیری گشتاور با استفاده از زاویه پیشش:



حسگرهای گشتاور

روشهای دیگر:

Motor Current Torque Sensors



۱- موتور DC

$$T_m = k i_f i_a$$

i_f = field current

i_a = armature current

k = torque constant.



حسگرهای گشتاور

روشهای دیگر:


Motor Current Torque Sensors

۲- موتور AC

$$T_m = k i_f \left[i_1 \sin \theta + i_2 \sin \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) + i_3 \sin \left(\theta - \frac{4\pi}{3} \right) \right]$$

$$i_1 = i_a \sin \omega t \quad i_2 = i_a \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \quad i_3 = i_a \sin \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$T_m = 1.5 k i_f i_a \cos(\theta - \omega t)$$



حسگرهای فشار

وسایل اندازه گیری فشار به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:


۱- وسایلی که فقط فشار را نمایش می دهند و خروجی الکتریکی ندارند. (فشارسنجهای عقربه ای)

۲- مبدلهایی که خروجی الکتریکی تولید می کنند. در این مبدلهها تغییرات فشار به جابجایی و حرکت تبدیل شده و مقاومت یا خازن یا اندوکتانس یک مدار را تغییر می دهند. دیافراگم یا سایر وسایلی که خاصیت ارتجاعی دارند از مهمترین سنسورهای فشار به محسوب می شوند.



حسگرهای فشار


نوع کرنش سنج:



حسگرهای فشار


نوع کرنش سنج:

Pressure Measurement With Strain Gauges on Diaphragm



حسگرهای فشار

نوع خازنی:





حسگرهای فشار

نوع LVDT:

نوع رلکتانسی (مقاومت مغناطیسی):


در اثر نزدیک شدن صفحه به سمت بوبین مقاومت مغناطیسی تغییر می کند (در نتیجه ضریب القا تغییر کرده) و به واسطه این تغییرات ولتاژی در خروجی ایجاد می شود.





حسگرهای فشار

نوع لوله بوردون (Bourdon-tube sensors)




modern control technology, components and system-2nd ed.



حسگرهای اندازه گیری جریان

با استفاده از اختلاف فشار:



تنگ شدن مسیر سیال در اثر استفاده از اریفیس باعث اختلاف فشار بین دو طرف می شود که متناسب با جریان عبوری است.



حسگرهای اندازه گیری جریان

نوع توربینی:


عبور جریان یک توربین را می چرخاند با استفاده از یک سنسور القایی مجاورتی از بیرون می توان پالسهایی را دریافت نمود که فرکانس آنها به سرعت جریان بستگی دارد.



حسگرهای اندازه گیری جریان

نوع پره ای:


توجه به تفاوت نوع توربینی و نوع پره ای (جهت عبور سیال و جهت شافت)






حسگرهای اندازه گیری جریان

نوع پره ای:
عبور جریان یک پره را می چرخاند که منجر به تولید پالس می شود. هر چقدر جریان بیشتر باشد، فرکانس پالس بیشتر است.



حسگرهای اندازه گیری جریان

نوع مغناطیسی:
(قابل استفاده برای سیالات رسانا)



حسگرهای اندازه گیری جریان




www.offshore-technology.com

نوع کوریولیس:
در این روش در مسیر عبور جریان دو لوله خمیده به شکل U یا شکلهای دیگر قرار می دهند (به عنوان نمونه از جنس استیل). خاصیت الاستیک دو لوله باعث می شود که بتوانند تا حدی جا به جا شوند. بین دو لوله یک لرزاننده مغناطیسی قرار دارد که هر دو لوله را به ارتعاش وا می دارد. سنسورهای در سمت ورودی و خروجی روی لوله ها تعبیه شده اند.



حسگرهای اندازه گیری جریان


نوع کوریولیس:




در این روش در مسیر عبور جریان دو لوله خمیده به شکل U یا شکلهای دیگر قرار می دهند (به عنوان نمونه از جنس استیل). خاصیت الاستیک دو لوله باعث می شود که بتوانند تا حدی جا به جا شوند. بین دو لوله یک لرزاننده مغناطیسی قرار دارد که هر دو لوله را به ارتعاش وا می دارد. سنسورهای در سمت ورودی و خروجی روی لوله ها تعبیه شده اند.



حسگرهای اندازه گیری جریان




نوع کوریولیس:
نحوه عملکرد



<http://en.wikipedia.org>




حسگرهای آتراسونیک





امواج آتراسونیک امواج فشاری شبیه صوت ولی با فرکانسی بالاتر از امواج قابل شنیدن هستند (40kHz, 75kHz, ~ 10MHz).

این امواج با استفاده از پیزوالکتریکها یا مگنتوستریکتیو (مواد فرومغناطیس که در میدان مغناطیسی تغییر شکل می دهند) قابل تولید هستند.

به طور معمول، سنسورهای آتراسونیک با ارسال یک پالس صوتی کوتاه در فرکانس فراصوت به سمت هدفی که این پالس را منعکس می کند و دریافت و شناسایی این امواج به شکل یک فرستنده و گیرنده عمل کرده و در مدلهائی که فاصله را محاسبه می کنند با اندازه گیری زمان ارسال و دریافت پالس می توانند به فاصله یاب تبدیل شوند.



حسگرهای آتراسونیک




حسگرهای آتراسونیک

این سنسورها برای جایی که سایر سنسورها کارایی کمی دارند، مثل قطعات براق یا محیط مه آلود، همچنین برای جایی که نیاز به حس کردن فواصل زیاد باشد، کاربرد فراوانی دارد.

نویزهای موجود در کارخانه اثری بر روی این سنسور ندارد زیرا فرکانس کاری این وسیله زیادتر از فرکانس صدای محیط است.

- کاربردهای این نوع سنسور:
 - صنایع کاغذی
 - صنایع غذایی
 - بسته بندی
 - ...

▪ سنسورهای آتراسونیک دارای دقتی برابر ۱ میلیمتر در قلمرو ۱۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیمتر است.




Sensor Technology Handbook, Wilson, 1.5



حسگرهای آلتراسونیک

▪ زاویه سطح قطعه نسبت به محور موج بر روی عملکرد سنسور اثر می‌گذارد. این زاویه برای قطعات دور تا سه درجه و برای قطعات نزدیک تا ۸ درجه مشکلی ایجاد نمی‌کند. برای شیب بیشتر از ۱۲ درجه تمام موج ارسالی منحرف شده و سنسور عمل نمی‌کند.




Sensor Technology Handbook, Wilson, 15



حسگرهای آلتراسونیک

▪ سنسورهای آلتراسونیک دارای یک ناحیه مرده هستند که در آن ناحیه قادر به تشخیص قطعه نیستند. علت این امر به زمانی بر می‌گردد که سنسور هنوز در حال ارسال موج است و موج برگشتی به سنسور می‌رسد.

▪ ماکزیمم فاصله اندازه‌گیری به صورت تجربی به دست می‌آید.



Sensor Technology Handbook, Wilson, 15




حسگرهای تشخیص حرکت

این سنسورها در سه نوع عرضه می‌شوند:


Passive infrared (passive)
Senses body heat. No energy is emitted from the sensor.

Ultrasonic (active)
Sends out pulses of ultrasonic waves and measures the reflection off a moving object.

Microwave (active)
Sensor sends out microwave pulses and measures the reflection off a moving object. Similar to a police radar gun.



یادآوری




en.wikipedia.org

http://en.wikipedia.org



حسگرهای نوری

این دسته از سنسورها تقریباً هم قیمت با سنسورهای خازنی هستند و به دلیل قدمت و کوچکی پر کاربرد می باشند. هر سنسور نوری معمولاً دارای یک منبع نور و یک سنسور برای دریافت نور است. وجود منبع نور به این دلیل ضرورت دارد که نور را با فرکانسی مناسب (فرکانس قطع و وصل نور) برای تحریک سنسور دریافت کننده ارسال کند تا با نور منابع دیگر اشتباه نشود.




<http://www.gc-control.co.uk/Optical.htm>



حسگرهای نوری

نور مادون قرمز از متداولترین منابع نور در این سنسورها است.




<http://www.co.ljmu.info/theory/phototransistors.htm>

<http://calp.uconn.edu/~hampton.edu/>



حسگرهای نوری


از ۴ المان زیر به عنوان تشخیص دهنده نور استفاده می شود:



modern-control-technology-components-and-system-2nd-ed



حسگرهای نوری





مقاومت المان با تابش نور کاهش می یابد.



<http://www.societyofrobots.com/>



حسگرهای نوری



(b) Photodiode




modern control technology, components and system-2nd ed.



حسگرهای نوری

Photovoltaics (PV) is a method of generating electrical power by converting solar radiation into direct current electricity using semiconductors that exhibit the photovoltaic effect.




Photovoltaic cell




حسگرهای نوری


نمونه ای از کاربردها:



(a) Counting cans on a conveyor belt



(b) Detecting "read only" hole in a floppy disk





<http://www.cchb.gov>

modern control technology, components and system-2nd ed.



حسگرهای نوری

نمونه ای از کاربردها:




<http://www.graniteautomation.com.au>



حسگرهای لیزری

سنسورهای لیزری، از یرتو نور لیزر جهت تشخیص جسم و یا حتی فاصله دقیق آن استفاده می کنند. از سنسورهای لیزری در بسیاری از موارد که فاصله قابل توجه بین سنسور و جسم به همراه گرد و غبار و یا شرایط بد محیطی وجود دارد می توان استفاده نمود .




سنسورهای لیزری، به دو صورت عمل می کنند؛ در نوع اول، که در شکل مشخص است، بر اساس تداخل سنجی و بتاگر گره ها و شکم های ایجاد شده حاصل از تداخل پرتوهای رفت و برگشت، میزان حرکت جسم مشخص می گردد. میزان حرکت با شمارش فرینجها (نوارهای تیره و روشن که همان گره ها و شکمهای حاصل از تداخل دو یرتو مرجع و پرتو بازگشتی از هدف می باشد)، تشکیل می شود.




حسگرهای لیزری

در برخی از سنسورهای لیزری (نوع دوم) بر اساس زمان رفت و برگشت پالس ارسالی، فاصله هدف را تشخیص می دهند. انرژی لیزر در بازه های سریع و به صورت وقفه های متوالی و کوتاه زمانی به سمت هدف ساطع می شود. با اندازه گیری زمان رفت و برگشت موج از طریق پالسهای بازتابش شده از سطح هدف به اندازه گیری فاصله بر اساس سرعت نور می پردازد.



حسگرهای تشخیص سطح مایع

الف) سنسورهای تشخیص سطح به صورت گسسته



حسگرهای تشخیص سطح مایع

الف) سنسورهای تشخیص سطح به صورت پیوسته

