



Principles of Mechatronic Systems

مبانی سیستم های مکاترونیکی (جلسه بیستم)

By: Reza Tikani
Mechanical Engineering Department
Isfahan University of Technology




گرنش سنج

• دو روش برای اندازه گیری مقاومت گرنش سنج وجود دارد:

۱. با استفاده از مدار پتانسیومتر

۲. پل وتسون



$$v_o = \frac{R_1 v_{ref}}{(R_1 + R_2)} - \frac{R_3 v_{ref}}{(R_3 + R_4)} = \frac{(R_1 R_4 - R_2 R_3)}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} v_{ref}$$

When the bridge is balanced:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

برای هر مقدار R_L




کرنش سنج

• دو روش برای اندازه گیری مقاومت کرنش سنج وجود دارد:

۱. با استفاده از مدار پتانسیومتر

۲. پل وتسون




با تغییر شکل کرنش سنج بالانس پل در اثر تغییر در اندازه مقاومت متغیر به هم می خورد. میزان تغییر در اندازه متناسب با میزان کرنش است.

از آنجا که اندازه گیری v_0 زمان بر است (به دلیل بازگشت به حالت تعادل در هر بار اندازه گیری) برای اندازه گیری های دینامیک تغییرات v_0 را مدنظر قرار می دهند.



گرنش سنج


از آنجا که اندازه گیری v_o زمان بر است (به دلیل بازگشت به حالت تعادل در هر بار اندازه گیری) برای اندازه گیری های دینامیک تغییرات v_o را مدنظر قرار می دهند.



$$v_o = \frac{R_1 v_{ref}}{(R_1 + R_2)} - \frac{R_3 v_{ref}}{(R_3 + R_4)} = \frac{(R_1 R_4 - R_2 R_3)}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} v_{ref}$$

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{(R_2 \delta R_1 - R_1 \delta R_2)}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{(R_4 \delta R_3 - R_3 \delta R_4)}{(R_3 + R_4)^2} \quad \text{حساسیت پل:}$$

برای حذف اثرات دمای محیط بایستی ضرایب حرارتی مقاومت های مجاور (R_1 با R_2 و R_3 با R_4) با هم برابر باشند.



$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{(R_2 \delta R_1 - R_1 \delta R_2)}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{(R_4 \delta R_3 - R_3 \delta R_4)}{(R_3 + R_4)^2}$$

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{\delta R}{4R}$$


$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = k \frac{\delta R}{4R}$$

$$k = \frac{\text{bridge output in the general case}}{\text{bridge output if only one strain gage is active}}$$



کرنش سنج



مثال: یک نیروسنج با ۴ کرنش سنج یکسان که در مقطع عرضی نیروسنج نشان داده شده اند، پل و تسون زیر را تشکیل می دهند. دو کرنش سنج روبروی هم به صورت طولی و دو کرنش سنج دیگر به صورت عرضی قرار گرفته اند و برای ماکزیمم شدن حساسیت پل، به صورت نشان داده شده به هم متصل گردیده اند. ثابت پل را بر حسب ضریب پواسون میله نیرو سنج به دست آورید.



$$\text{Transverse strain} = (-\nu) \times \text{longitudinal strain}$$



گرنش سنج



Transverse strain = $(-\nu) \times$ longitudinal strain

$$\begin{aligned} \delta R_1 &= \delta R \\ \delta R_2 &= -\nu \delta R \\ \delta R_3 &= -\nu \delta R \\ \delta R_4 &= \delta R \end{aligned}$$

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{(R_2 \delta R_1 - R_1 \delta R_2)}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{(R_4 \delta R_3 - R_3 \delta R_4)}{(R_3 + R_4)^2}$$



$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = 2(1 + \nu) \frac{\delta R}{4R} \quad k = 2(1 + \nu)$$



گرنش سنج


ثابت كاليراسيون:

Calibration Constant

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = C\varepsilon$$

$$\frac{\delta R}{R} = S_s \varepsilon$$

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = k \frac{\delta R}{4R}$$



$$C = \frac{k}{4} S_s$$

k – Bridge Constant


S_s – Sensitivity or gage factor



کرنش سنج

مثال: یک شتاب سنج بر مبنای استفاده از کرنش سنج در شکل نشان داده شده است. وزن W برای حس کردن شتاب استفاده می شود و یک تیر یک سر گیردار سبک شتاب را به کرنش تبدیل می - کند. ماکزیمم کرنش خمشی در انتهای تیر توسط ۴ کرنش سنج یکسان فعال اندازه گیری می شود. دو کرنش سنج A و B در راستای طولی در سطح بالای تیر نصب گردیده و دو کرنش سنج C و D در راستای طولی در سطح پایینی تیر قرار داده شده است. به منظور ماکزیمم کردن حساسیت شتاب سنج، ۴ کرنش سنج به صورت نشان داده شده در شکل در پل و تسون قرار گرفته است.

الف) ثابت پل را محاسبه نمایید.





گرنش سنج

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{(R_2 \delta R_1 - R_1 \delta R_2)}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{(R_4 \delta R_3 - R_3 \delta R_4)}{(R_3 + R_4)^2}$$


حل الف) ثابت پل را محاسبه نمایید.

بیشترین مقدار حساسیت پل زمانی است که:

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{\delta R}{R}$$

δR_1 و δR_4 مثبت و δR_2 و δR_3 منفی باشند، بنابراین داریم:

در نتیجه ثابت پل برابر است با ۴.





گرنش سنج

ب) رابطه ای که نشان دهنده شتاب (در واحد شتاب جاذبه) بر حسب خروجی پل δv_o با استفاده از پارامترهای زیر به دست آورید (در حالت شتاب صفر، خروجی صفر است).

$W = Mg$ = weight of the seismic mass at the free end of the cantilever element

E = Young's modulus of the cantilever


ℓ = length of the cantilever

b = cross-section width of the cantilever


h = cross-section height of the cantilever

S_s = gauge factor (sensitivity) of each strain gage

V_{ref} = supply voltage to the bridge.



$$\sigma = \frac{6F\ell}{bh^2}$$





کرنش سنج

ب) رابطه ای که نشان دهنده شتاب (در واحد شتاب جاذبه) بر حسب خروجی پل δv_o با استفاده از پارامترهای زیر به دست آورید (در حالت شتاب صفر، خروجی صفر است).

$W = Mg$ = weight of the seismic mass at the free end of the cantilever element

E = Young's modulus of the cantilever

ℓ = length of the cantilever

b = cross-section width of the cantilever

h = cross-section height of the cantilever

S_s = gage factor (sensitivity) of each strain gage

v_{ref} = supply voltage to the bridge.

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = C \varepsilon$$

$$\frac{\delta R}{R} = S_s \varepsilon$$

$$\frac{\delta v_o}{v_{ref}} = \frac{\delta R}{R} \Rightarrow \frac{\delta v_o}{v_{ref}} = S_s \varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{6F\ell}{Ebh^2}$$

$$F = \frac{W}{g} \ddot{x} = Wa$$

$$\varepsilon = \frac{6W\ell}{Ebh^2} a \Rightarrow \delta v_o = \frac{6W\ell}{Ebh^2} S_s v_{ref} a$$



گرنش سنج

ج) با استفاده از مقادیر زیر مقدار حساسیت شتاب سنج را بر حسب V/g به دست آورید.

$$M = 5 \text{ gr}, E = 5 \times 10^{10} \text{ N/m}^2, \ell = 1 \text{ cm}, b = 1 \text{ mm}, h = 0.5 \text{ mm}, S_s = 200, \text{ and } v_{\text{ref}} = 20 \text{ V}$$

$$\delta v_o = \frac{6W\ell}{Ebh^2} S_s v_{\text{ref}} a$$

$$\begin{aligned} \frac{\delta v_o}{a} &= \frac{6 \times 5 \times 10^{-3} \times 9.81 \times 1 \times 10^{-2} \times 200 \times 20}{5 \times 10^{10} \times 1 \times 10^{-3} \times (0.5 \times 10^{-3})^2} \text{ V/g} \\ &= 0.94 \text{ V/g} \end{aligned}$$



کرنش سنج

د) در صورتیکه استحکام تسلیم تیر یک سرگیردار برابر $5 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ باشد، ماکزیمم شتاب قابل اندازه گیری توسط شتاب سنج را به دست آورید.

اگر گستره مبدل آنالوگ به دیجیتال مورد استفاده برای تبدیل کرنش به سیگنال ورودی کامپیوتر بین صفر تا ۱۰ ولت باشد، ضریب بهره تقویت کننده چقدر باشد تا ماکزیمم شتاب منطبق بر حد نهایی مبدل دیجیتال به آنالوگ باشد.

$$\frac{\varepsilon}{a} = \frac{1}{S_s v_{\text{ref}}} \frac{\delta v_o}{a} = \frac{0.94}{200 \times 20} \text{ strain/g}$$
$$= 2.35 \times 10^{-4} \text{ e/g} = 235.0 \mu\text{e/g}$$

$$\text{Yield strain} = \frac{\text{Yield strength}}{E} = \frac{5 \times 10^7}{5 \times 10^{10}} = 1 \times 10^{-3} \text{ strain}$$



گرنش سنج

(د) در صورتیکه استحکام تسلیم تیر یک سرگیردار برابر $5 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ باشد، ماکزیمم شتاب قابل اندازه گیری توسط شتاب سنج را به دست آورید.

اگر گستره مبدل آنالوگ به دیجیتال مورد استفاده برای تبدیل گرنش به سیگنال ورودی کامپیوتر بین صفر تا ۱۰ ولت باشد، ضریب بهره تقویت کننده چقدر باشد تا ماکزیمم شتاب منطبق بر حد نهایی مبدل دیجیتال به آنالوگ باشد.

$$\text{Yield strain} = \frac{\text{Yield strength}}{E} = \frac{5 \times 10^7}{5 \times 10^{10}} = 1 \times 10^{-3} \text{ strain}$$

$$\text{Number of g's to yield point} = \frac{1 \times 10^{-3}}{2.35 \times 10^{-4}} \text{ g} = 4.26 \text{ g}$$

$$\text{Corresponding voltage} = 0.94 \times 4.26 \text{ V} = 4.0 \text{ V}$$

$$10/4=2.5 \quad \text{Amplifier Gain}$$



شتاب سنج های MEMS

سامانه های الکتريکی - مکانیکی در مقیاس میکرو (MEMSs)

Microelectromechanical systems (MEMS)

نخستین بار ریچارد فاینمن، در سال ۱۹۵۹ در سخنرانی معروف خود با عنوان «آن پایین فضاهاى بسیارى وجود دارد» ایده‌ی فناوری نانو را مطرح کرد. او در همین سخنرانی جایزه‌ای ۱۰۰۰ دلاری را برای اولین شخصی که یک موتور الکتريکی در مقیاس یک شصت و چهارم اینچ بسازد، تعیین کرد. بر همین اساس، می‌توان گفت او اولین فردی است که ایده‌ی طراحی و ساخت یک سامانه‌ی الکتريکی-مکانیکی را در مقیاس میکرو مطرح نموده است.




این جایزه‌ی ۱۰۰۰ دلاری در نهایت به شخصی به نام مک لیلان رسید که موفق شد اولین موتور الکتريکی بسیار کوچک را بسازد.



شتاب سنج های MEMS

سامانه های الکتریکی - مکانیکی در مقیاس میکرو (MEMSs)





سامانه های الکتریکی - مکانیکی در مقیاس میکرو متشکل از تعدادی ابزارها و قطعات الکتریکی و مکانیکی است که در مقیاس میکرومتر قرار دارد. مکانیسم عملکرد آن بدین ترتیب است که، در مقابل هر سیگنال الکتریکی که از قبل تعریف شده (مثلا جریان الکتریکی مشخص یا ولتاژ الکتریکی معین) یک پاسخ مکانیکی، که این هم از قبل تعریف شده، (مثلا تغییر مکان یک قطعه) روی می دهد. گاهی نیز برعکس این اتفاق، رخ می دهد؛ یعنی یک پاسخ الکتریکی در مقابل یک تغییر شکل مکانیکی.



شتاب سنج های MEMS

سامانه های الکتريکی - مکانیکی در مقیاس میکرو (MEMSs)


ابداع شتاب سنج ها در ابعاد میکرومتر، برای فعال کردن کیسه های هوا در خودروها، یکی از معروف ترین مثال های سامانه های الکتريکی - مکانیکی در مقیاس میکرو است. قبل از ابداع و استفاده از این شتاب سنج های میکرومتری، از ابزار دیگری که در ابعاد یک جعبه ی دستمال کاغذی و به جرم چند کیلوگرم بود، استفاده می شد.





شتاب سنج های MEMS


MEMS این امکان را فراهم کرده تا شتابسنج و وسایل الکترونیکی با هزینه‌ای کمتر از ۵ تا ۱۰ دلار در یک ریزتراشهٔ سیلیکونی تلفیق شوند. شتابسنج **MEMS** خیلی کوچکتر، کارآمدتر و سبکتر بوده و قیمتی بسیار کمتر از شتابسنجهای مرسوم دارد.



بهای اندک عناصر شتابسنج **MEMS**، اجازهٔ ساخت کیسهٔ هوا برای حفاظت مسافری در مقابل ضربات را می‌دهد. ادامهٔ پیشرفت در فناوری شتابسنج **MEMS** در ۵ سال آینده، امکان می‌دهد تا حس‌کننده‌ها، اندازه و وزن یک مسافر را تعیین کرده پاسخ بهینه را محاسبه کنند تا صدمات احتمالی ناشی از کیسه هوا کاهش یابد.




حسگرهای نیرو






حسگرهای نیرو







1. Strain-Gage Load Cell



Beam-Type Load Cell




1. Strain-Gage Load Cell



Ring-Type Load Cell




2. LDVT in Ring-Type Load Cell





3. Piezoelectric Methods



The magnitude and the polarity of the induced surface charges are proportional to the magnitude and direction of the applied force:

$$Q = dF$$

where d is the charge sensitivity (a constant for a given crystal) of the crystal in C/N .



حسگرهای نیرو

به طور کلی:

An unknown force may be measured by the following means:

1. Balancing the unknown force against a standard mass through a system of levers
2. Measuring the acceleration of a known mass
3. Distributing the force on a specific area to generate pressure and then measuring the pressure
4. Converting the applied force into the deformation of an elastic element