

تکلیف سري چهارم :
 از کتاب :
 Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design

شماره فصل	شماره مسایل
۳	۲ و ۳
۴	۲ و ۳
۵	۵ و ۶
۶	۴ و ۵
۷	۱ و ۴
۸	۵ و ۱۸
۹	۵ و ۶
۱۰	۳ و ۴
۱۱	۴ و ۵
۱۲	۷ و ۱۰
۱۳	۲ و ۳

- یک روش عملی برای چک کردن تolerانس هندسی زاویه (با توجه به دقت آن) برای شکل زیر بیان نمایید. این روش را به صورت مرحله به مرحله (در صورت نیاز رسم شکل) چگونگی محاسبه مقدار تolerانس بیان نمایید.

