

مكتبة
الجامعة
الاسلامية
بمكة
المكة





مبانی تلرانس‌ها، انحرافات و انطباقات (ادامه)





سیستم انطباق

معیار انتخاب مبنا، سوراخ یا میله؟

بعضی از قطعات ساخته شده به صورت استاندارد سوراخ یا میله مبنا هستند به عنوان مثال کنس داخلی بلبرینگ به عنوان سوراخ مبنا و کنس خارجی بلبرینگ به عنوان میله مبنا است.

مهمترین معیار، استفاده حداقل از ابزار برش است.
سیستم طراحی اصولاً بر اساس سوراخ مبنا است.

در صورتی که تکیه گاهها از دو بیشتر شود میله را مبنا انتخاب می شود.



سیستم انطباق

مثال: بیشتر از دو تکیه گاه‌ها، میله مبنا



قسمتی از گزن‌پین، بر روی ته دسته شاتون و بقیه آن بر روی پیستون تکیه دارد (سه تکیه گاه وجود دارد). با فرض سوراخ مبنا، باید گزن‌پین دارای پله می‌شد.



عوامل موثر در انتخاب انطباق

عوامل موثر در انتخاب انطباق:

۱- طول درگیری در انطباق

۲- بار روی یاتاقان

۳- سرعت

۴- روغنکاری

۵- دما

۶- وضعیت سطوح

۷- میزان رطوبت

۸- جنس ماده



جداول پیشنهادی در انتخاب تلرانس

ماشین سازی دقیق

مثالهایی از کاربرد	نوع انطباق	دستگاه میله مبنا		دستگاه سوراخ مبنا	
بوش یاتاقانها - صفحات روتور ماشینهای برق	با فشار زیاد	R7	h6	r6	H7
		S7		s6	
بوش یاتاقانها - اهرم و لنگ روی میلهها	نشیمن محکم بدون ضامن	N7		n6	
چرخ دنده ها - چرخ تسمه ها، حلقه داخلی بلبرینگ روی میله	سوار شدن به وسیله چکش با ضامن	M7		m6	
فلکه ها - اهرمها	با نیروی کمتر و با ضامن «جلوگیری کننده از چرخش»	K7		k6	
چرخ دنده های عوض شونده در جعبه دنده حلقه های خارجی بلبرینگها موقع سوار شدن در جای خود	اتصال به آسانی	J7		j6	
قسمتهای با حرکت انتقالی - پین دسته ها - فلاشهای متحدالمرکز کننده	قابل حرکت انتقالی با دست	H7		h6	
چرخ دنده های آزاد - میله دستگاه تقسیم ماشین فرز - پیستونها	متحرک با بازی کم	G7		g6	
یاتاقانها - غلافها - میلهها با دور زیاد	متحرک	F7		f7	
میله پیچهای حرکتی - میلههای گذرنده از داخل چند یاتاقان - میلهها با دور متوسط	قسمتهای متحرک با بازی نسبتاً زیاد	E8		e8	
میلههای ترانسمیسیون و چرخهای آزاد روی آنها	متحرک با بازی خیلی زیاد	D9	d9		



جداول پیشنهادی در انتخاب تolerانس

ماشین سازی عمومی با دقت معمولی

دستگاه سوراخ مبنا	دستگاه میله مبنا	نوع انطباق	برخی از کاربردها
h8 و h9	H8 و h9	قسمتهایی که به آسانی متصل می شوند با امکان حرکت انتقالی	حلقه های مکانی - دسته های لنگ - چرخ دنده ها چرخ تسمه های محکم
e9 و f8		قسمتهای متحرک با بازی	میله سوپاپها - پیستونهای اتومبیل - یاتاقان دینام - یاتاقان تلمبه
d10		D10	بوش محور جرثقیلها - یاتاقان ماشینهای کشاورزی



جداول پیشنهادی در انتخاب تفرانس

مواردی که تفرانس زیاد مجاز است «در صورت زنگ زدن اشکالی پیش نمی آید»

دستگاه سوراخ مبنا	دستگاه میله مبنا	نوع انطباق	برخی از کاربردها
H11	h11	جایی که با وجود تفرانس زیاد در ساختن دو قسمت بازی میان آنها کم باشد	قطعاتی که برای جوشکاری روی هم سوار می شوند - قطعاتی که با پین متصل شوند - لوله ها - ماشینهای تحریر
	d11	حرکت تحت هر شرایطی امکان دارد	اهرمهایی که بتوان از روی قطعات دیگر برداشت - میخ پرچها - پین مفصلها
	C11 و B11	حداقل بازی با IT11	یاتاقان کلیدهای گردنده برق - پینهای متحرک
	a11	قسمتهای خیلی لقی نسبت به هم حداقل بازی با IT13	میله رگولاتور بخار در لوکوموتیو - یاتاقان میله ترمز - بوش چرخها در دربهای کشویی



انطباقات در سیستم ANSI

الوانس: allowance (اضافی)

الوانس اختلاف بین حد ماکزیمم مواد قطعات درگیر است. به عبارت دیگر، لقی حداقل (الوانس مثبت) و حداکثر تداخل (الوانس منفی) بین قطعات است.



انطباقات در سیستم ANSI

کلاس‌های انطباق در سه گروه عمومی دسته‌بندی می‌شود:

۱- انطباق لق گردشی و یا لغزشی

الف- **RC** انطباق لق گردشی و یا لغزشی، Running or Sliding Clearance Fits

ب- **LC** انطباق لق موضعی، Locational Clearance Fits

۲- انطباق فی ما بین (عبوری)

LT انطباق فی ما بین ، Transition or Clearance Interference Fits



انطباقات در سیستم ANSI

۳- انطباق نیرویی یا حرارتی

الف- LN انطباق تداخلی موضعی، Locational Interference Fits


ب- FN انطباق نیرویی یا حرارتی، Force or Shrink Fits

حروف نمادین فوق همراه با یک سری اعداد به کار می‌روند که این اعداد معرف کلاس انطباق است. به عنوان مثال FN_4 بیانگر کلاس چهارم از نوع انطباق نیرویی یا حرارتی است. هر یک از این علائم (شامل دو حرف و یک عدد) نماینده یک انطباق کامل است. ماکزیمم و مینیمم لقی یا درگیری و حدود اندازه قطعات درگیر شده، از جداول مربوطه قابل اقتباس است.



نمایش انطباق استاندارد ANSI

انطباق RC: تیرانس سوراخ تیرانس شافت





انطباق لقی گردشی و یا لغزشی RC

RC1 (Close Sliding Fits): از این انطباق برای قرار گرفتن دقیق قطعاتی

که نباید هنگام مونتاژ حرکت محسوسی داشته باشند، استفاده می شود.

RC2 (Sliding Fits): این انطباق در مونتاژ دقیق، با ماکزیمم لقی نسبت به

کلاس RC1 به کار می رود. (حرکت راحت و روان که با افزایش دما درگیر

می شوند)

RC3 (Precision Running Fits): این انطباق در محدودی است که

حرکت گردشی آزاد است. (با سرعت پایین و فشار کم یا تا قان)

RC4 (Close Running Fits): این انطباق در ماشینهای دقیق با سرعت و

فشار یا تا قان متوسط با حداقل لقی



انطباق لق گردشی و یا لغزشی

■ RC5 و RC6 (Medium Running Fits): این انطباق برای سرعت بالا و یا فشارهای بالای یاتاقان و یا هر دو مورد استفاده می شود.


■ RC7 (Free Running Fits): این انطباق برای مواردی با دقت پایین تر و تغییرات درجه حرارت بالا و یا هر دو مورد استفاده می شود.

■ RC8 و RC9 (Loose Running Fits): این انطباق برای مواردی با تلرانسهای وسیع به همراه یک الوانس در عضو خارجی استفاده می شود.

■ LC (Locational Clearance): این انطباق جهت اجزایی که معمولاً ساکن هستند و در عین حال به آسانی بتوان آنها را سوار و پیاده کرد به کار می روند.




نمایش انطباق استاندارد ANSI





نمایش انطباق استاندارد ANSI

انطباق LT: تیرانس سوراخ تیرانس شافت






نمایش انطباق استاندارد ANSI




تلرانس شافت



تلرانس سوراخ

انطباق LN:





نمایش انطباق استاندارد ANSI




تلرانس شافت



تلرانس سوراخ

انطباق FN:





انطباق نیرویی یا حرارتی

■ LN (Locational Interference Fits): این انطباق برای مواردی که دقت در نصب و هم محور بودن مهم است، استفاده می شود.

■ FN1 (Light Drive Fits): این انطباق فشار کمی برای انطباق لازم دارد برای مونتاژ دائمی و مقطع نازک و یا با عضو خارجی چدنی استفاده می شود.

■ FN2 (Medium Drive Fits): این انطباق برای قطعات فولاد معمولی و یا انطباق حرارتی در مقاطع کوچک استفاده می شود. (محکمترین انطباق برای عضو خارجی از جنس چدن)

■ FN3 (Heavy Drive Fits): این انطباق برای قطعات فولادی سنگین و یا انطباق حرارتی با سطح مقطع متوسط مناسب است.



انطباق نیرویی یا حرارتی

■ FN4 و FN5 (Force Fits): این انطباق برای قطعات که توانایی تحمل تنش بالا را دارند، مناسب است.



سیستم انطباق

مثال: حدود اندازه برای میله‌ای با قطر دو اینچ و انطباق RC1 به دست آورید.

با مراجعه به جدول (۲-۴) کتاب انحراف بالایی و پایینی برای سوراخ و میله به دست می‌آید.

$$\text{مینیمم قطر سوراخ} = 2 = 2.0000 \text{ in} \quad \text{ماکزیمم قطر سوراخ} = 2 + 0.0005 = 2.0005 \text{ in}$$

$$\text{مینیمم قطر میله} = 2 - 0.0007 = 1.9993 \text{ in} \quad \text{ماکزیمم قطر میله} = 2 - 0.0004 = 1.9996 \text{ in}$$

$$\text{ماکزیمم لقی} = 0.0012 \text{ in} \quad \text{مینیمم لقی} = 0.0004 \text{ in}$$