

St-0204

۱ خلاصه طرح

اولین قدم در تولید یک قطعه صنعتی انتخاب مناسب ترین فرایند تولید است، این قطعه در صورتی که جنس آن از فولاد CK45 انتخاب شود را می توان از طریق جوشکاری پره ها بر روی بدنه اصلی نیز تولید نمود ولی منطقه جوشکاری شده از نظر مقاومت به خوردگی ضعیف عمل می کند. در صنعت معمولاً این قطعه را از جنس فولاد HAZ زنگ نزن تولید می کنند. مناسبترین راه تولید، ریخته گری آن است؛ چراکه در صورت جوشکاری در منطقه HAZ به علت خارج شدن کرم از حلالیت و تشکیل کاربیدکرم موجب کاهش شدید مقاومت در برابر خوردگی می شود و نیاز به عملیات محلول سازی ضروری است. بهر حال از ما خواسته شده که این قطعه را از طریق ریخته گری طراحی و تولید کنیم. برای تولید یک قطعه ریختگی مناسب به روش ریخته گری در ماسه باید قالب مناسب تهیه شود؛ که قالب مناسب مستلزم داشتن مدل و جعبه ماهیچه دقیق و مناسب است. جنس مدل و جعبه ماهیچه ها را از Al-Si انتخاب نمودیم که از طریق تراشکاری با ماشین های CNC و قسمت هایی از آن با ماشین های CNC ساخته می شوند. نوع مدل نیز یک تکه با سطح جدایش غیریکنواخت طراحی شده است. جنس ماهیچه را از ماسه سیلیسی با چسب سیلیکات سدیم (۴درصد وزنی) انتخاب نمودیم و جنس قسمت هایی از قالب که با مدل در تماس اند را نیز از همین مخلوط ماسه انتخاب نمودیم و پشت بند آن از ماسه طبیعی (با بیش از ۱۰درصد رس) و ۶ تا ۴ درصد رطوبت خواهیم ساخت. آن قسمت از قالب را که در تماس با مذاب اند را با سرامبل(پوشش پایه زیرکن) پوشش می دهیم تا کیفیت سطحی قطعات افزایش یابد. در بالای قالب نیز به علت بالا بودن چگالی مذاب و بالابودن نیروی واردہ به سطح فوقانی قالب باید حتماً وزنه گذاری انجام شود.

در طراحی ابتداء نمودار مدولی قسمت های مختلف قطعه رسم گردید. چون گرادیان مدولی یکنواخت نبود برای جهت دار کردن انجاماد در قسمت سوراخ داخلی قطعه لایه گذاری انجام شد؛ برای مذاب رسانی از سیستم Dypur استفاده کردیم (شکل ۷ در پیوست). به این سیستم Direct Pouring (باربریزی مستقیم) نیز گفته می شود؛ که شامل یک لوله از جنس مواد گرمaza به ضخامت ۹/۳۰ میلی متر است که در انتهای آن یک فیلتر سرامیکی کار گذاشته شده و باربریزی از داخل لوله انجام می گیرد. در اینصورت لوله باربریز به دلیل ذخیره گرمایی مناسب می تواند به خوبی نقش تغذیه فوقانی را ایفا می کند. پس از اتمام باربریزی فیلتر سرامیکی به علت اختلاف چگالی با مذاب بر روی سطح فوقانی مذاب شناور می شود که فیلتر را برداشته و سپس مواد گرمaza ترمیت بر روی تغذیه ریخته می شود تا کارآیی تغذیه افزایش یابد.

مواد شارژ را می توان از قراضه، برگشتی با ترکیب یکنواخت و آلیاژسازها انتخاب نمود. برای ذوب مواد شارژ از کوره القایی با فرکانس متوسط و دارای جداره اسیدی استفاده می کنیم. عملیات کیفی که بر روی مذاب انجام می دهیم شامل اکسیژن زدایی با آلومینیم و استفاده از سلاکس به منظور جداسازی بهتر سرباره ژله ای از مذاب می باشد. ۱/۰ درصد آلومینیم به روش روریزی به مذاب اضافه می کنیم، که در جهت جلوگیری از تشکیل pinhole، اکسیژن زدایی و کنترل شکل آخال ها ایفای نقش می کند. دمای باربریزی 1560 ± 10 درجه سانتی گراد، و زمان باربریزی ۹ ثانیه انتخاب شده است.

بعد از انجاماد کامل قطعه تخلیه انجام شده و ماسه های با چسب بنتونیت را جدا تخلیه کرده و عمل برشکاری با هوابرش انجام می شود. و در پایان برای اطمینان از سلامت قطعه بر روی آن تست دانسیتومتری انجام می دهیم.

۲ جزئیات طراحی اجزاء مدل و قالب

طراحی مدل :

برای طراحی مدل لازم است تغییراتی در قطعه ایجاد شود، این تغییرات شامل موارد زیر می باشند:

۱. ضریب انقباض: درصد انقباض عملی در آلیاژهای فولاد ریختگی بین ۱/۵-۲/۵ است که در اینجا برای این آلیاژ ۲ درصد در نظر گرفتیم (برای اطلاعات بیشتر جدول ۱ در پیوست ها را ببینید).
۲. شیب مدل: به منظور خروج راحتر مدل از قالب برای مدل شیب اضافی در نظر گرفته شد که بر اساس دین ۱۵۱۱ به ابعاد مدل اعمال می شود (برای اطلاعات بیشتر جدول ۲ در پیوست ها را ببینید).
۳. گوشت اضافی برای ماشین کاری و لایه گذاری: گوشت اضافی به قسمت هایی که قرار است بعداً ماشین کاری شوند اضافه می شود و لایه گذاری نیز به منظور جهت دار کردن انجماد از قطعه به سمت تغذیه انجام می شود (برای اطلاعات بیشتر جدول ۳ در پیوست ها را ببینید).

ما در نظر داریم جنس مدل ها و جعبه ماهیچه ها از آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم انتخاب شود؛ علت استفاده مقاومت به خوردگی، استحکام، قابلیت ماشینکاری، مقاومت سایشی، قیمت مناسب (نسبت به آلومینیم خالص) و قابلیت تعمیر نسبتاً عالی این آلیاژ است (برای اطلاعات بیشتر جدول ۴ در پیوست ها را ببینید). [۱]

طراحی تغذیه گذاری :

اولین قدمی که در طراحی برداشته شد، تقسیم قطعه به بخش های مختلف که از لحاظ مدولی با هم اختلاف داشتند بود (شکل ۱ در پیوست ها را ببینید). سپس نمودار مدولی مربوط به قسمت های مختلف رسم گردیده و نقاط داغ قطعه (مرکز حرارتی) تعیین گردید (شکل ۳ در پیوست ها را ببینید). برای اطمینان بیشتر از فایل *STP* داده شده برای شبیه سازی آنالیز حرارتی استفاده کردیم (تمام شبیه سازی ها با نرم افزار های *magma* و *procast* انجام شد)، همانطور که پیش بینی شده بود قسمت دوم بیشترین مدول را داشت و مرکز حرارتی قطعه بود (شکل ۴ در پیوست ها را ببینید). دوازیر هاوزر نیز بیان گر همین موضوع بود (شکل ۵ در پیوست ها را ببینید). شرط اول در تغذیه گذاری، عدم استفاده از تغذیه جز در موارد ضروری است؛ لذا قطعه به سه قسمت کلی تقسیم شد و مدول آن توسط نرم افزار *Catia* محاسبه گردید تا مشخص شود که قطعه نیاز به تغذیه دارد یا خیر. با توجه به اینکه قطعات با مدول بیشتر از یک سانتی متر نیاز به تغذیه دارند و ماسکیمم مدول قطعه از نقشه مکانیکی (بدون اضافات) ۱/۰۲۱۶ سانتی متر بدست آمد، به این نتیجه رسیدیم که برای جبران کاهش حجمی مذاب از تغذیه استفاده کنیم. شرط دوم در تغذیه گذاری شرط انتقال حرارت و تعیین اندازه تغذیه و متعلقات آن است، شرط انتقال حرارت برای تغذیه موفق را می توان به این صورت بیان کرد که زمان انجماد تغذیه باید حتماً از زمان انجماد قطعه بیشتر باشد.

محاسبه ابعاد تغذیه به روش کاین:

$$V_c = 1283.8 \text{ cm}^3 \rightarrow \text{با اضافه تراش و لایه گذاری}$$

$$x = \frac{M_f}{M_c} = \frac{0.1}{y - 0.03} + 1$$

$$y = \frac{v_f}{v_c}$$

$$x = 1.3 = \frac{0.1}{y - 0.03} + 1 \rightarrow y = \frac{109}{300} = \frac{v_f}{1283.8} \rightarrow v_f = 466.5 \text{ cm}^3$$

با استفاده از گرمایی $V_{f exo} = 0.4 \text{ V}$

$$V_{f exo} = 0.4 \times 466.5 = 186.6 \text{ cm}^3 \rightarrow D = H = 6.2 \text{ cm}$$

$$A_{f exo} = \pi \times 3.1^2 = 30.19 \text{ cm}^2$$

محاسبه ابعاد گلوبی تغذیه:

$$A_n = 0.6 A_{f exo} = 0.6 \times 30.19 = 18.114 \rightarrow D_n = 4.8 \text{ cm}$$

به علت برشکاری با هوابرش :

$$H_n = 1.5 \text{ cm}$$

محاسبه ابعاد گرمایی دور و روی تغذیه (ضخامت گرمایی) :

$$w = 0.15 d = 0.15 \times 6.2 = 0.93$$

بر روی تغذیه گرم شونده ماده گرمایی حداقل به ضخامت جداره گرمایی استفاده شود. چرا که ۲۵ درصد گرمای تغذیه گرم شونده در صورت عدم استفاده از گرمایی بر روی سطح از طریق تشبع تلف می شود.

آیا تا پایان انجام کامل قطعه گرادیان دمایی از طرف قطعه به تغذیه رعایت می شود؟ در اثر کاهش حجم تغذیه در خلال انجام مدول آن نیز کم می شود. از آنجا که درصد انقباض حجمی فولاد ۶ درصد است (برای اطلاعات بیشتر شکل ۱۰ و جدول ۶ را بینید)، می توان حجم نهایی تغذیه را محاسبه نمود، از این رو :

$$V_{f2} = V_{f1} - (V_c + V_{f1}) \times 0.06 = 186.6 - (1497.1) \times 0.06 = 96.774 \text{ cm}^3$$

سطح حفره انقباضی حجم باقی مانده مذاب در تغذیه صاف است (شکل ۸ در پیوست ها را بینید)؛ برای محاسبه مدول تغذیه در این حالت فقط سطح تماس تغذیه به قطعه را به عنوان سطوح از دست دهنده حرارت در نظر نمی گیریم، از اینرو:

$$A_{f2} = 104.722 \text{ cm}^2$$

: مدول ثانویه تغذیه

$$\rightarrow M_{f2} = \frac{V_{f2}}{A_{f2}} = \frac{96.774 \text{ cm}^3}{104.722 \text{ cm}^2} = 0.924 \text{ cm}$$

چون از مواد گرمایی در دور و بالای تغذیه استفاده کردیم، مواد گرمایی مدول را افزایش می دهد. ضریب افزایش مدول را می توان با توجه به ضخامت مواد گرمایی (w) و مدول مذاب باقی مانده در تغذیه در پایان انجام (M_{f2})؛ از روی نمودار بدست آورد (شکل ۹ در پیوست ها را بینید). ضریب افزایش مدول $1/3$ بدست آمد، از اینرو:

$$\left(\frac{w \times 100}{M_{f2}}\right) = \left(\frac{0.93 \times 100}{0.924}\right) = 100.65 \rightarrow f = 1.3$$

از نمودار $M_{f2} = 1.3 \times 0.924 = 1.2012 \text{ cm}$

از آنجا که مدول اولیه قطعه ۱/۲۰۲ بوده، مقدار مدول ثانویه تغذیه نیز تقریباً برابر مدول اولیه قطعه می باشد و تا پایان انجام، تغذیه نقطه‌ی گرم خواهد بود. اگر مدول تغذیه را بیش از حد زیاد در نظر گرفته شود، راندمان تولید کاهش پیدا کرده و از لحاظ اقتصادی مقرر نخواهد بود. بهترین حالت این است که $M_{f2} = M_c$ باشد. با توجه به محاسبات انجام شده تقریباً حداقل مدول حرارتی لازم را در نظر گرفتیم تا بازده‌ی تولید کاهش پیدا نکند. مقادیر M_c و M_{f2} بدست آمده بیانگر این مهم می باشند:

$$M_c = 1.202 \text{ cm}$$

$$M_{f2} = 1.2012 \text{ cm}$$

$$\rightarrow M_c \cong M_{f2}$$

مدول اولیه تغذیه را نیز می توان محاسبه نمود:

$$M_{f1} = 1.148$$

$$\left(\frac{w \times 100}{M_{f1}}\right) = \left(\frac{0.93 \times 100}{1.148}\right) = 81.01 \rightarrow f = 1.25 \rightarrow M_{f1} = 1.25 \times 1.148 = 1.435 \text{ cm}$$

آیا در این طراحی شرط دوم در تغذیه گذاری رعایت شده است؟ یا به عبارت دیگر زمان انجام تغذیه با استفاده از گرمایش از زمان انجام قطعه است؟

$$\frac{t_f}{t_c} = \frac{k \cdot M_{f1}^2}{k \cdot M_c^2} = \frac{M_{f1}^2}{M_c^2} = \frac{1.435^2}{1.202^2} = 1.425$$

دیدیم که تغذیه ۱/۴۲۵ برابر دیرتر از قطعه منجمد می شود. قانون سوم شرط انتقال جرم (حجم) است لذا می خواهیم ببینیم که آیا حجم تعیین شده برای تغذیه، تمام قطعه را مذاب رسانی می کند یا خیر؟ مаксیمم میزان حجم تغذیه شدن قطعه (v_{max}) را می توان از رابطه‌ی زیر بدست آورد:

$$v_{max} = v_f \times \frac{e - s}{s}$$

v_{max} حجم قابل تغذیه شدن قطعه

v_f حجم تغذیه

s درصد انقباض حجمی فولاد CK45 در ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد

e راندمان تغذیه

$$v_{max} = 186.6 \times \frac{67 - 6}{6} = 1897.1 \text{ cm}^3 > 1283.8 \text{ cm}^3$$

دیدیم که حجم قطعه از حجم قابل تغذیه شدن توسط تغذیه گرم شونده کمتر است. شرط چهارم شرط اتصال تغذیه به قطعه می باشد. با قرار گیری تغذیه در بالای قطعه یک اتصال بوجود خواهد آمد. اتصالی که هندسه‌ی مناسبی نداشته باشد منجر به ایجاد عیوب نقطه‌ی داغ و این عیوب بروز حفره انقباضی را در پی خواهد داشت. به طور

کلی باید $M_f = 1.2M_c$ و $M_n = 1.1M_c$ تا حداقل گرadiان دمایی رعایت شده و آخرین نقطه منجمد شده تغذیه باشد. از آنجا که در تغذیه های استوانه ای فقط تغییرات شعاع گلویی تغذیه بر مدول گلویی تأثیر دارد (چراکه دو سطح مقطع آن با مذاب در تماس است)، اگر مساحت گلویی را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مساحت مقطع تغذیه در نظر گرفته شود، تقریباً $M_n = 1.1M_c$ حاصل می گردد.

$$M_n = \frac{V_n}{r_n} = \frac{\pi r^2 h}{2\pi r h} = \frac{r_n}{2}$$

$$M_n = 1.1M_c = \frac{r_n}{2} \quad \rightarrow \quad r_n = r$$

محاسبه ابعاد گلویی تغذیه:

$$A_n = 0.6A_{fexo} = 0.6 \times 30.19 = 18.114 \rightarrow D_n = 4.8cm$$

همانطور که در بالا اشاره شد، ارتفاع گلویی بر مدول آن تأثیر ندارد. ارتفاع گلویی ۱/۵ سانتی متر در نظر گرفته شد تا بتوان بعد از ریخته گری به سهولت آن را با هوا برش از قطعه جدا نمود.

$$H_n = 1.5cm$$

قانون پنجم شرط مسیر تغذیه بوده لذا مذاب رسانی صحیح نیازمند حداقل یک مسیر تغذیه است. واضح است که اگر مذاب کافی برای تغذیه قطعه در دسترس بوده اما امکان جریان یافتن آن به بخش های دورتر که نیازمند مذاب رسانی هستند نباشند، عمل تغذیه ناموفق خواهد بود. انجام جهت دار به سمت تغذیه، اگر بتوان تغذیه را طوری روی ضخیم ترین مقطع قطعه ریختگی گذاشت که با دور شدن از تغذیه مقاطع قطعه نازک تر شود. آنگاه انجام جهت دار به سمت تغذیه انجام خواهد شد (لوئیس و رانفرنیگ سال ۱۹۹۸م). برای بررسی این مهم از روش کلاسیک دوایر هاورز استفاده شد. در این روش دوایر در مقطع قطعه ریختگی رسم گردید (شکل ۵ در پیوست ها)؛ با توجه به این که قطر دوایر هاورز با نزدیک شدن به محل فرضی تغذیه افزایش نیافت از این رو انجامد به سمت تغذیه جهت دار نبوده و باید برای این مشکل چاره ای اندیشه شده می شد. مدول قطعه را می توان با افزایش موضعی سرعت انجامد از طریق به کارگیری مبرد یا پرک و یا تأخیر در انجامد از طریق عایق کردن قسمت های نازک و یا ضخیم تر کردن قسمت های موضعی قطعه اصلاح نمود، ولی باید در نظر داشت که همیشه مطمئن ترین و مناسب ترین روش را باید انتخاب نمود تا از سلامت قطعه اطمینان حاصل شود. فرآیند قرار دادن قسمتهای اضافی بر روی قطعه اصلی، با عنوان لایه گذاری شناخته میشود (رایبیل ۱۹۵۳). در شکل ۶ در پیوست ها قسمت های لایه گذاری شده، به منظور جهتدار کردن انجامد نشان داده شده است.

قانون ششم تغذیه شرط وجود شب فشار است، حتی اگر همه قوانین پیشین تغذیه گذاری تأمین شود ولی شب فشار مورد نیاز تأمین نگردد، مذاب تغذیه به محل مورد نیاز نخواهد رسید و در چنین حالتی ممکن است در قطعات تخلخل درونی بوجود آید. از آنجا که فشار ثقلی مذاب در مذاب برابر است با $p = \rho gh$ ، که تابعی از چگالی و ارتفاع مذاب است، محل تغذیه در بالاترین قسمت قطعه انتخاب گردید. از آنجا که قسمتهای پایین تر قالب مدول کمتری دارند، انجامد ابتدا از این قسمت ها شروع شده و در نهایت در درون تغذیه به پایان می رسد. با پیشروی انجامد از قسمتهای زیری قالب به سمت بالا چون h مذاب کمتر می شود بالطبع آن، فشار واردہ به مذاب باقی مانده کمتر می گردد در این صورت گرadiان فشار از دورترین قسمت قطعه نسبت به تغذیه با نزدیک شدن به تغذیه کمتر

می شود. قانون هفتم شرط فشار تغذیه است، این قانون نیز مانند دیگر شروط، یک شرط ضروری است. فشار مذاب باقی مانده در قطعه ریختگی باید به میزانی باشد که جوانه زنی و رشد حفرات داخلی و خارجی را متوقف کند. این قانون بیانگر شرط هیدرواستاتیک مربوط به حذف تخلخل است و با شرط شب فشار در تضاد است. همانطور که در بخش شرط گرادیان فشار ارائه شد؛ ارتفاع مذاب موجب اعمال فشار ثقلی می گردد و چون تغذیه در بالاترین قسمت قطعه تعییه شده است، تا آخرین لحظه انجام داد فشار ثقلی مذاب پایدار است. استفاده از تغذیه رویی رواباز نیز به اعمال بیشتر فشار کمک کرده چرا که فشار اتمسفر بر سطح مذاب وارد شده و موجب عملکرد بهتر تغذیه می گردد.^[۳]

طراحی سیستم راهگاهی :

برای پر کردن قالب مذاب باید به آرامی و بدون تلاطم سطحی در سیستم راهگاهی جریان یابد و با سرعت کمتر از حد بحرانی وارد محفظه قالب شود. همچنین مذاب باید در محفظه قالب نیز آرامش خود را حفظ کند. انتخاب نقطه یا نقاطی از قطعه که چگونگی و محل ورود مذاب به درون قالب را تعیین می کنند در دستیابی به این شرط بسیار موثر است. ورود مذاب از بالای محفظه قالب ممکن است باعث شود که مذاب با سرعتی بیش از حد بحرانی به داخل محفظه قالب سقوط کند. در صورتی که ارتفاع سقوط مذاب بیشتر از ۱۲/۵ میلیمتر باشد تلاطم سطحی ایجاد می گردد. بنابراین بهترین حالت، جریان رو به بالاست که به وسیله‌ی یک سیستم کف ریز حاصل می گردد؛ این سیستم به دلیل توزیع نامناسب درجه حرارت ممکن است در هنگام مذاب رسانی با مشکلات انجامدی و در نهایت، تشکیل مک و تخلخل مواجه شود. اما در سیستم سر ریز، مذاب از بالای محفظه قالب وارد می شود، بنابراین مهمترین مزیت آن توزیع مناسب درجه حرارت است. مذاب از طرف پایین به سمت بالای قطعه منجمد شده و بنابراین با تعییه یک تغذیه فوقانی میتوان مشکلات انقباضی را حل نمود.^[۲]

طبق تحقیقات محققان در روش باربریزی سرریز اگر از یک فیلتر سرامیکی که در جلوی جریان مذاب قرار داده می شود استفاده قرار کنیم، به عنوان حوضچه باربریز عمل کرده و نیاز به استفاده از سیستم راهگاهی را از بین می برد (شکل ۷ در پیوست ها). در مجموع این سیستم پس از باربریزی نیز به عنوان تغذیه به ایفای نقش خواهد پرداخت. بررسی های سندفورد بدون استفاده از فیلتر، باربریزی مستقیم منجر به ورود مقدار زیادی از اکسیدهای سطحی به درون قطعات می شود؛ ولی در صورت استفاده از فیلتر و در حالی که ارتفاع مذاب خروجی از فیلتر زیر ۱۰۰ میلیمتر باشد مشکل ورود اکسیدها به درون قطعه از بین خواهد رفت. محققان در باربریزی مستقیم چدن نشکن از فیلتری استفاده کردند که بدون مقید شدن کامل درون لوله عایق قرار گرفته و با برخورد مذاب سرازیر شده به درون لوله عایق در انتهای آن چفت می شود. در این حالت پس از خاتمه باربریزی فیلتر بر روی سطح مذاب شناور می شود. با برداشتن فیلتر از روی سطح مذاب میتوان جلو ورود ناخالصی هایی که از طریق ذوب مجدد بخش های منجمد شده درون فیلتر به مذاب وارد می شود را نیز گرفت.

۳ عملیات مدلسازی، قالبگیری و ماهیچه سازی

ساخت مدل :

ساخت مدل بخشی از فرآیند ریخته گری است که مهارتی خاص می طلب و طراحی صحیح مدل زمانی امکان پذیر خواهد بود که مدلساز از اطلاعات خوبی در مورد مراحل تولید و خصوصاً قالبگیری داشته باشد در اینصورت قادر به تولید مدلی خواهد بود که از نظر ظاهری مشابه قطعه ریخته گری است. ساخت مدل و اجزاء مدل و جعبه ماهیچه ها از طریق تراشکاری با ماشین های *NC* و قسمت هایی از آن با ماشین های *CNC* ساخته می شوند.

قالب و ماهیچه :

از آنجا که کیفیت سطحی و استحکام بالای قالب مد نظر است پس باید از ماسه ریزتر استفاده نمود تا این مهم حاصل گردد، ولی دانه های ریزتر ماسه تماس بیشتری با هم دارند و در نتیجه نفوذپذیری کمتر می شود، این پارامتر ها با هم در تضاد هستند و از طرف دیگر میزان انبساط حرارتی ماسه سیلیسی بالا بوده و با تغییر حجم در موقع تماس با مذاب از طریق انجام آلوتروپی، منجر به ایجاد عیوب در قطعه می گردد و همچنین دیرگذاری نسبتاً پایین که منجر به عیب ماسه سوزی می شود از مشکلات استفاده از ماسه سیلیسی و به خصوص با اندازه دانه ریزتر می باشند. از اینرو تصمیم گرفتیم جنس ماهیچه را از ماسه سیلیسی با چسب سیلیکات سدیم (۴درصد وزنی) انتخاب کنیم و جنس قسمت هایی از قالب که با مدل در تماس اند را نیز از همین مخلوط ماسه انتخاب نمودیم و پشت بند آن از ماسه طبیعی (با بیش از ۱۰درصد رس) و ۴-۶ درصد رطوبت خواهیم ساخت آن قسمت از قالب را که در تماس با مذاب اند را با سرامیل(پوشش پایه زیرکن) پوشش می دهیم تا کیفیت سطحی قطعات افزایش یابد. در بالای قالب نیز به علت بالا بودن چگالی مذاب و بالابودن نیروی واردہ به سطح فوقانی قالب باید حتماً وزنه گذاری انجام شود.

راندمان ریختگی :

راندمان ریختگی عبارت است از نسبت جرم قطعات بدون سیستم راهگاهی و تغذیه (Q) به جرم قطعات با سیستم راهگاهی و تغذیه (P). در اینجا قطعات سیستم راهگاهی و منابع تغذیه جزء ضایعات (برگشتی) محسوب می شوند و لذا راندمان ریختگی پدیده ای است که در مورد طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری حائز اهمیت است:

$$R_e = \frac{Q}{P} \times 100 = \frac{v_c}{v_c + v_n + v_{f2}} \times 100 = \frac{1283.8}{1283.8 + 27.171 + 96.774} \times 100 \\ = \% 91.195$$

(v_c) حجم قطعه ریختگی

(v_n) حجم گلوبی تغذیه

(v_{f2}) حجم تغذیه بعد از انجماد

راندمان کلی یا راندمان مفید:

عبارت است از نسبت مجموع جرم قطعات قبل فروش (s) به جرم کل آلیاژشارژ شده (M). بدینهی است که در راندمان کل هر دو گروه برگشتی و ضایعات غیر قابل برگشت با هم دخالت دارند:

$$R_t = \frac{S}{M} \times 100 = \frac{v_s}{v_s + v_n + v_{f2} + v_p + v_m} \times 100$$

$$R_t = \frac{1199.022}{1199.022 + 27.171 + 96.774 + 84.784 + 25.44} \times 100 = \% 83.66$$

(v_s) حجم قطعه ماشین کاری شده قابل فروش

(v_n) حجم گلوبی تغذیه

(v_{f2}) حجم تغذیه پس از انجماد

(v_p) حجم لایه گذاری

(v_m) حجم اضافه تراش

۴ عملیات ذوب و شرایط ریخته گری

مواد شارژ را می توان از قراضه، برگشتی با ترکیب یکنواخت و آلیاژسازها انتخاب نمود. برای ذوب مواد شارژ از کوره الایی با فرکانس متوسط و دارای جداره اسیدی استفاده می کنیم.

دو مسئله مهم را هنگام ذوب فلزات بخصوص فولادها باید در نظر داشت که عبارتند از، تمایل فلزات به حل و جذب کردن گازها و اکسیداسیون در درجه حرارت بالا. عملیات اکسیژن زدائی و گاز زدائی (نیتروژن N و هیدروژن H) در عملیات ذوب فولاد بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا مستقیماً به کیفیت فولاد تولید شده ارتباط دارد. در حقیقت قابلیت جذب و انحلال هیدروژن در فولاد مذاب بسیار بیشتر از حالت جامد می باشد و با کاهش دما در حین انجام، قابلیت انحلال گازها در فولاد کاهش یافته و با خروج گازها از فولاد حفرات گازی و تخلخل بوجود می آید.

به منظور کاهش تمایل به اکسیداسیون مذاب و عدم جذب گازها توسط مذاب بایستی احتیاط لازم را به عمل آورد. خصوصاً کنترل درجه حرارت بسیار مهم است چرا که هر دو عامل فوق، در درجه حرارت های بالا شدیدتر می شوند.

در کوره القائی سرباره به منظور حفاظت مذاب و جلوگیری از اتلاف حرارت از طریق تشعشع، ایجاد می گردد. این سرباره می تواند با اضافه کردن سلاکس به مذاب در جداره های اسیدی تشکیل شود. در کوره های القائی سرباره همیشه سردهنگار از مذاب بوده و به خاطر تلاطم مذاب امکان تشکیل یک سرباره پایدار که روی تمام مذاب را بپوشاند کم است و واکنش های متالورژیکی تصفیه امکان پذیر نیست. در مواردی از مواد لخته کننده که عملیات سرباره سازی را سهل تر می کنند استفاده می شود.

همانند گازهای هیدروژن و ازت، اکسیژن قبل از انجام باقیمانده از مذاب خارج گردد. برای انجام این کار لازم است از اکسیژن زدahای قوی استفاده گردد. در این صورت اکسیدهای پایداری تشکیل شده که میزان اکسیژن مذاب را کاهش داده و به این ترتیب فعالیت اکسیژن باقیمانده کاهش می باید.

هر چه اکسیژن زدا قویتر باشد با میزان اکسیژن بیشتری ترکیب می گردد. معمولاً اکسیژن زدایی در کوره با استفاده از اکسیژن زدahای ضعیفی مانند سیلیسیم ($30/8$ درصد) و منگنز (بیش از 60 درصد) آغاز می گردد. در مورد فولادها، معمولاً از سیلیسیم برای اکسیژن زدایی در مرحله اول استفاده می گردد.

سیلیسیم تمام اکسیژن فولاد را نمی گیرد ($40/3$ درصد سیلیسیم کافی است که از ایجاد گاز که در واقع از واکنش اکسیژن با کربن به وجود آید (جوشش کربن)، و از تغییر ترکیب مذاب از طریق جلوگیری از سوختن عناصر جلوگیری می کند.

برای تولید قطعات در قالبها ماسه‌ای لازم است از حداکثر مقدار 10 درصد (2 پوند در تن) آلومینیم که اکسیژن زدائی قوی تری نسبت به سیلیسیم می باشد، استفاده گردد.

وظایف اکسیژن زدahا، جلوگیری از به وجود آمدن خلل و فرج، تغییر شکل و گرد کردن ناخالصیهای سولفیدی، ایجاد چقرمگی مناسب در قطعه ریخته شده، جلوگیری از به وجود آمدن رسوب نیترید آلومینیم در مرز دانهها و به این ترتیب جلوگیری از به وجود آمدن عیب ترک میان دانهای و ... است.

$10/0$ درصد آلومینیم برای جلوگیری از تشکیل pinhole کافی است، ولی $1/0$ درصد آلومینیم اضافه می شود که بازیابی آلومینیم در روش روریزی مذاب از بوته به پاتیل که آلومینیم در کف پاتیل قرار داده می شود، بین 30

تا ۵۰ درصد بوده و در نهایت ۳۰/۰ درصد در مذاب ایفای نقش می کند. در نتیجه اگر به طور صحیح از این مواد استفاده شود می توان به خواص مطلوب خواسته شده دست یافت.

لازم به ذکر است که اگر اکسیژن زدایی خیلی قوی باشد آخال ها به جای توزیع یکنواخت در ساختار در مرز دانه ها تشکیل شده و خواص فولاد را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد.[۴]

نقشه ذوب فولاد $ck45$ تقریباً برابر ۱۵۱۲ درجه سانتی گراد می باشد؛ از اینرو دامنه انجماد آن حدود ۳۰ درجه سانتی گراد است، که جزء آلیاژهای با دانه انجماد کوتاه به حساب می آید. درجه حرارت باریزی در محدوده 1560 ± 10 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است. زمان باریزی برای قطعات نازک فولادی نیز از رابطه زیر بدست می آید:

$$Pouring\ time = 0.09 \times t^2 = 10\ sec$$

t ضخامت بر حسب میلی متر

۵ سادگی، انجام پذیری، ابتکار و خلاقیت

با وجود پیچیدگی این قطعه، طراحی متالورژیکی و مکانیکی مدل، قالب و جعبه ماهیچه طوری انتخاب شده که در نهایت سادگی و دقت باشد. انجام عملیات لایه گذاری در قسمت مرکزی قطعه باعث می‌گردد هیچ نوع حفره‌ای در آن قسمت از قطعه ایجاد نشود و نیز باعث شده که بتوان از تغذیه‌ی استوانه‌ای که از قابل اجرا ترین تغذیه‌ها در میان انواع دیگر تغذیه‌ها می‌باشد بتوان استفاده کرد؛ در صورتی که اگر لایه گذاری انجام نمی‌گرفت مجبور به استفاده از تغذیه‌رینگی یا گوشواره‌ای شکل بوده که استفاده از این نوع تغذیه‌ها علاوه بر تراشکاری مشکل برای تهیه مدل، زحمت زیادی در قالبگیری دارند. استفاده از روش روریزی و فیلترگذاری در تغذیه باعث شده سیستم راهگاهی حذف شود که در نتیجه‌ی آن علاوه بر اطمینان از سلامت قطعه تولیدی، راندمان ریخته گری افزایش یابد و عملیات مدل سازی و قالبگیری نیز به سهولت انجام پذیرد؛ راندمان تغذیه استوانه‌ای بدون گرمای ۱۴ درصد بوده و بقیه مذاب در تغذیه فقط نقش گرم نگهداشتن تغیری را دارند که ما با استفاده از مواد گرمای ۶۷ درصد رسانده و راندمان کل را افزایش دادیم. در قالبگیری از موادی استفاده شده است که در ایران به وفور یافت گردد و حتی برای صرفه‌جویی در میزان استفاده از ماسه CO_2 ، از ماسه‌ی پشتبند استفاده شده است که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و نیز باعث می‌شود تخریب پذیری قالب بعد از ریخته گری به میزان مطلوبی برسد و قابلیت نفوذ گاز بهتر گردد و بر روی ماسه‌ی CO_2 نیز از پوشش سرامول استفاده شده تا از ماسه سوزی جلوگیری شود و کیفیت سطحی مطلوبی بدست آید. بعد از عملیات ریخته پیرایی نوبت به برش کاری تغذیه می‌رسد، اقتصادی ترین نوع برشکاری استفاده از هوابرش است که به سهولت و سرعت انجام پذیر است، استفاده از گرمای در دور گلویی تغذیه و بهینه کردن ابعاد گلویی امکان برشکاری راحت با هوابرش را بوجود آورده است.

۶ منابع و مراجع

- [۱] عابدی، ا ، اصول تکنولوژی ریخته گری، اول، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ۱۳۸۹
- [۲] بوترابی، م ع ، نگرشی نوین بر طراحی سیستم های راهگاهی، سوم، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹
- [۳] کمبول، ج / بهزاد نایبی- احمد بهمنی- سید“ علی دلبری- سید رضا نوری- بهداد نایبی، ۱۰ قانون ریخته گری ، اول ، شرکت مهندسی آرتا پژوهش کاوه ، زمستان ۱۳۹۰
- [۴] هندبوک مواد، جلد ۱۵، ریخته گری فلزات آهنی، صفحه ۷۰۸
- [۵] کمبول، ج / محمد علی بوترابی- صابر بالی، ریخته گری پیشرفته (جلد اول)، سوم ، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹
- [۶] پرورش، ر ، تغذیه گذاری در ریخته گری قطعات فولادی، دوم ، انتشارات آزاده، فروردین ۱۳۸۴
- [۷] نظم دار شهری، س ، محاسبات فنی تخصصی، دوم ، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۸۷
- [۸] سلیمی، م ، رسم مدل و قالب، دوم ، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۸۷

جدول (۱) ضریب انقباض آلیاژهای مختلف

جنس فلز	ضریب انقباض تئوری	ضریب انقباض عملی
چدن خاکستری	۰/۵-۱/۳	۱
چدن داترول بدرن علیات حرارتی	۱/۶-۲	۱/۲
چدن داکبل با علیات حرارتی	۰-۰/۸	۰/۵
چدن تعبیر معید	۱-۲	۱/۶
چدن تعبیر سیاه	۱-۱/۵	۰/۵
فولاد ویشکی	۱/۵-۲	۲
فولاد منگنز	۱/۷-۱/۸	۰/۷
آلیاژهای آتریوم	۱/۸-۱/۹	۱/۲
آلیاژهای منبریم	۱-۱/۵	۱/۲
س اکترولیت	۱/۵-۱/۶	۱/۴
برنز قلع	۱/۸-۲	۱/۵
برنج فرمز (س، قلع و روی)	۰/۸-۱/۸	۱/۳
برنج	۱/۴-۱/۴	۱/۲
آلیاژهای س اخصر ص Crl-Cu-Ni	۱/۸-۲/۰	۲
الرسینیم برنز	۱/۶-۲/۰	۰/۹
آلیاژهای روی	۱/۹-۱/۰	۱/۲
آلیاژهای سرب و آلیاژهای قلع	۰/۰-۰/۰	۰/۵

جدول (۲) استاندارد شیب مجاز بر اساس دین ۱۵۱۱

ارتفاع بر حسب میلی متر	شیب بر حسب میلی متر	ارتفاع بر حسب درجه	شیب بر حسب درجه	ارتفاع بر حسب میلی متر
۱/۵	۲۵-۳۰	۳	۳	۱۰-۱۰
۲	۲۲-۲۵	۲	۲	۱۸-۱۰
۳	۵۰-۳۲	۱۲۰'	۱۲۰'	۳۰-۱۸
۴/۵	۸۰-۵۰	۱	۱	۵۰-۲۰
۷	۱۲۰-۸۰	۴۵'	۴۵'	۸۰-۵۰
۱۱	۲۰۰-۱۲۰	۲۰'	۲۰'	۱۸۰-۸۰
۲۱	۴۰۰-۲۰۰	-	-	-


جدول(۳) استاندارد تراش مجاز در آلیاژهای مختلف بر حسب میلی متر

جنس نفعه	اندازه‌ی نفعه	سطوح زیری	سطوح داخلی و جانبی	سطوح رویی
جدن	۱۵۰	۲/۵	۲	۵
	۳۰۰	۲	۲/۵	۵/۵
	۴۰۰_۵۰۰	۴	۵	۶
	۵۰۰_۶۰۰	۴/۵	۵/۵	۶/۵
	۹۰۰_۱۰۰۰	۵	۶	۶
	۱۵۰	۶	۳	۶
فرلاز	۱۵۰_۲۰۰	۵	۶	۶
	۳۰۰_۴۰۰	۶	۶	۸
	۵۰۰_۶۰۰	۶	۷	۷/۵
	۹۰۰_۱۰۰۰	۶	۸	۸
	۱۵۰_۲۰۰	۶	۹	۹/۵
	۱۰_۷۵	۱/۵	۱/۵	۲
فلزات غیرآهنی	۷۵_۸۰	۱/۵	۱	۲/۵
	۲۰۰_۳۰۰	۲	۲/۵	۳/۵
	۳۰۰_۴۰۰	۲	۲/۵	۴
	۵۰۰_۶۰۰	۲	۲/۵	۴/۵
	۹۰۰_۱۰۰۰	۲	۳	۵
	۱۵۰_۲۰۰	۲	۴	۶


جدول(۵) مقایسه ویژگی های مواد مختلف مدل

ویژگی	ماده	چوب	جدن	آلومینیم
مقاومت به خوردگی	استحکام	عالی	ضعیف	عالی
استحکام	خوب	عالی	ضعیف	عالی
قابلیت ماشین کاری	عالی	نسبتاً خوب	عالی	نسبتاً خوب
مقاومت سایش	خوب	عالی	ضعیف	عالی
قابلیت تعمیر	نسبتاً خوب	خوب	عالی	عالی


شکل(۱) تقسیم قطعه به قسمت های مختلف از لحاظ مدولی قبل از لایه گذاری




شکل(۲) تقسیم قطعه به قسمت های مختلف از لحاظ مدولی بعد از لایه گذاری




شکل (۳) نمودار مدولی قسمت های مختلف قطعه قبل و بعد از لایه گذاری




شکل (۴) تصویر از آنالیز حرارتی قطعه با نرم افزار پروکست قبل از لایه گذاری




شکل(۵) دواير هاورز در مقطع قطعه قبل از لایه گذاری




شکل(۶) دواير هاورز در مقطع قطعه بعد از لایه گذاری




شکل(۷) نمای ساده ای از سیستم *Dypur* و نحوه آخال گیری و آرام سازی مذاب




شکل(۸) اشکال حفره انقباضی در تعذیه های گرم شونده با ضخامت های مختلف مواد حرارت زای جانبی



شکل(۹) ضریب افزایش مدول تعذیه بر حسب ضخامت های مختلف ماده حرارت زای جانبی



شکل(۱۰) تغییرات انقباض فولاد غیر آلیاژی نسبت به درجه حرارت




جدول(۶) اثر عناصر آلیاژی بر روی انقباض حجمی فولاد در خلال انجماد


عنصر آلیاژی	هر ۱۰۰ انباره بر استاندارد فولاد
سکسن	- ۰/۵۳
نکل	- - ۰/۰۲۵۴
سیگز	+ ۰/۰۵۸۵
کرم	+ ۰/۱۲
سلیس	+ ۱/۰۳
آلومینیم	+ ۱/۷۰

۸ نقشه های دو بعدی از طراحی قطعه فولادی


در صفحات بعدی نقشه های طراحی مدل و قالب و جعبه ماهیچه و ... به صورت دید از جهات مختلف که سطح جدایش، ابعاد مدل و حفره قالب، سیستم راهگاهی، تغذیه‌ها، مجاری خروج هوا، و ... در آن مشخص شده است، آورده شده است.





A-A




نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	نمای مکانیکی	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	نمای رو به رو در برش - نمای بالا				
تولرانس:	± 0.1	مقیاس:	1:3/5	سفارش:	
شماره نقشه:	1	دانشگاه سهند تبریز	سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان		






نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	منظری	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	جنس مدل الومینیم، نمای رو به رو بر پرش و نمای بالا				
+	0.1	تولرانس:	± 0.1	مقیاس:	1:3/5
سفارش:	2	سازنده:	دانشگاه سهند تبریز	نقطه:	۴




نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	ساختمان مدل	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	جنس مدل آلومنینم، نمای رو به رو در برش و نمای بالا				
تولرانس:	± 0.1	تولرانس:	نامی	سفارش:	سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه سهند تبریز
مقاس:	1:3/5	مقاس:	نمای بالا	نمای رو به رو	3




نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	ساختمان مدل	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	مدل تنزیه و گرمای دور تنزیه - نمای رو به رو در برش و نمای بالا	تولرانس:	± 0.1		
سفارش:	1:3/5	مقاس:			
سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه سهند تبریز	4	شماره نقشه:			





نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	ماهیچه	جنس قطعه:	فولاد Ck45
توضیحات:	پرس پکتیو و دو نما از ماہیچه				
مقاس:	1:3/5	سفارش:		تولرانس:	± 0.1
شماره نقشه:	5	دانشگاه سهند تبریز	سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان		




نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	ماهیجه	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	ماهیجه های اسپلیل شده در کنار هم - تعداد 5 عدد	تولرانس:	± 0.1		
سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه سهند تبریز					مقیاس:
سفارش:	1:3/5	مقیاس:			
نقشه:	6	شماره:			




نام قطعه: پروانه پمپ	نوع نقشه: ساختمان مدل	جنس قطعه: فولاد Ck45
توضیحات: پرس پکتیر - تکه اول جعبه ماهیچه	تولرانس: ± 0.1	تولرانس:
مقاس: 1:3/5	سفارش:	سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه سهند تبریز
شماره نقشه: 7		




نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	ساختمان مدل	جنس قطعه:	فولاد Ck45
توضیحات:	پرس پکتو - تکه دوم و سوم جعبه ماهیچه	تولارans:	+ 0.1	تولارans:	- 0.1
مقیمان:	1:3/5	سفارش:	سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه سهند تبریز		
نقشه:	8	شماره:			




نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	ساختمان مدل	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	پلکانیو - تکه چهارم جعبه ماهیچه	تولرانس:	± 0.1	سفلارش:	
مقاس:	1:3/5	مقاس:		مقاس:	
شماره نقشه:	9	سفلارش:	سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه سهند تبریز	تولرانس:	



نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	ساختمان مدل	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	پرس پکتو - تکه پنجم جعبه ماهیچه	تولرانس:	± 0.1	سفلارش:	
مقاس:	1:3/5	نقشه:	10	شماره:	
سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه سهند تبریز					




نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	ساختمان مدل	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	پرس پکتیر - همه اجزاء جعبه ماهیچه	تولرانس:	± 0.1	تولرانس:	
مقاس:	1:3/5	مقاس:		مقاس:	
شماره نقشه:	11	شماره نقشه:		سفارش:	سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه سهند تبریز



نام قطعه:	پروانه پمپ	نوع نقشه:	قابلیتی	جنس قطعه:	فولاد
توضیحات:	نمای رو به رو در برش	تولرانس:	± 0.1		
مقیاس:	1:3/5	سفارش:			
نقشه:	12	شماره:		سومین دوره مسابقات ریخته گری دانشجویان دانشگاه مهندسی تبریز	


۹ نماهای سه بعدی از طراحی قطعه فولادی

برای درک بهتر جزئیات طرح، نماهای سه بعدی از تمام اجزاء که توسط نرم افزار کتیا کشیده شده را در قالب عکس هایی آماده و آورده شده است.






فیلتر سرامیکی




جعبه ماهیچه – قسمت اول



جعبه ماهیچه - قسمت دوم



جعبه ماهیچه - قسمت سوم




جعبه ماهیچه - قسمت چهارم




جعبه ماهیچه - قسمت پنجم


جعبه ماهیچه همراه با ماهیچه



تعداد دو عدد ماهیچه (با چفت شدن کنار هم شکل یک پره بدست می آید)



قالب



قطعه ریخته شده همراه با تغذیه

