

نمایه هدفی گردد قدر جرخ زنجیر ک در محدوده مجاز حرارت دارد،

کنترل عمرن زنجیر: از صفحه 2/20 عرض زنجیر  $20.9 < 25$  ✓

$$W = t_1 + k_1 = 17 + 3.9 = 20.9 < 25 \quad \text{سرعت زنجیر}$$

$$T = \frac{\pi d n}{60} = \frac{\pi P n}{60} = \frac{17 \times 12.7 \times 10^{-3} \times 36}{60} = 0.13 \text{ m/s}$$

با داشتن سرعت زنجیر و سفاره آن از نکل ۲۰ مر ۱۸/۲۰ نحوه روانگاری زنجیر بسته می‌آید:

$$\left\{ \begin{array}{l} T = 0.13 \text{ m/s} \\ 08-B \end{array} \right. \xrightarrow[\text{Pag 18/20}]{\text{Fig 4}} \text{استفاده از رونمایش و برس برای روانگاری} = \text{محروم بود}$$

$$x_0 = \frac{2a_0}{P} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{f_3 \cdot P}{a_0} \quad f_3 = \left( \frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2$$

طول زنجیر از روابط صفحه ۱۹/۲۰ بسته می‌آید

که  $x$  نمودار لینک ها (داه کی زنجیر) و  $a_0$  فاصله مرکزی است (آن رابطه عیناً مسکبه رابطه طول

$$x_0 = \frac{2(530)}{12.7} + \frac{17+57}{2} + \frac{12.7}{530} \left( \frac{57-17}{2\pi} \right)^2 = 121.47 \Rightarrow x_0 = 122$$

زنجری گفته شده در کلاس می باشد.

$$a = 533.44 \quad \Leftrightarrow \quad x_0 = 122 \quad \text{فاصله مرکزی نهایی بست آورده می شود} \quad \text{جا انتخاب}$$

$$\frac{a}{P} = \frac{533.44}{12.7} = 42 \quad \leftarrow 30 / a \quad \leftarrow$$

کنترل طول زنجیر