

گرداننده تسمه کنی نوی انتقال ۶۰ (Kw) (زیرین کوهکتر با قطر ۴۰ (cm) و سرعت نوادیه ای ۱۲۰۰ (rpm) ب پولی با قطر ۱۰۰ (cm) استفاده می شود. تسمه از جنس پلاستیک و کمانزه شد با مقطع ۱ x ۱۰ (cm) و ضریب اصطکاک ۰.۲۰ می باشد. فاصله مراکز دو پولی ۳ (m) می باشد.

۱) مقدار کشش در مورد نیاز؟

۲) طول مورد نیاز تسمه؟

۳) نوی اسکنه لغزش نداشته باشد یا بیشترین لغزش در تسمه حقه در می باشد؟

۴) اگر یک تسمه برای انتقال توان کافیست؟

$$H = 60 \text{ (Kw)} \rightarrow H = T \omega_d \rightarrow T = \frac{60 \cdot 1000}{1200 \cdot \frac{2\pi}{4}} = 500 \text{ (N.m)}$$

$$\sin \alpha = \frac{D-d}{2c} = \frac{1-0.4}{2 \cdot 3} \rightarrow \alpha = 5.74^\circ$$

$$\theta_D = \pi + 2\alpha = 191.48^\circ = 3.342 \text{ (rad)}$$

$$\theta_d = \pi - 2\alpha = 174.56^\circ = 3.041 \text{ (rad)}$$

$$v = \frac{\omega_d \cdot d}{2} = 0.2 \cdot 1200 \cdot \frac{2\pi}{4} = 251.33 \text{ (m/s)}$$

$$L = \sqrt{4c^2 - (D-d)^2} + \frac{1}{2} (D\theta_D + d\theta_d) = 1.23 \text{ (m)}$$

۶۹۳ ص

$$\rho = 1100 \text{ (kg/m}^3) \rightarrow m = 1100 \cdot (0.1 \cdot 0.1 \cdot 1.23) = 9.53 \text{ (kg)}$$

$$m' = \frac{m}{L} = \frac{9.53}{1.23} = 7.75 \text{ (kg/m)}$$


$$\rightarrow \frac{F_1 - \frac{1}{2} (251.33)^2}{F_2 - \frac{1}{2} (251.33)^2} = e^{(1.23 \theta_d)} = 2.416 \rightarrow 2.416 \cdot F_2 - F_1 = 983.9 \text{ (N)}$$

$$H = (F_1 - F_2) v \rightarrow F_1 - F_2 = 2287.3 \text{ (N)}$$

$$\rightarrow F_2 = 238.791 \text{ (N)}$$

$$F_1 = 2626.1 \text{ (N)} > F_{all}$$

(جدول ص ۶۹۳)  $\rightarrow$  باید ۲ تسمه استفاده شود.



مسألة

width  $b = 50 \text{ mm}$

$\mu = 0.2$

$T = ?$


$\theta_0 = \tan^{-1} \left( \frac{0.2 + 0.05}{0.5} \right) \approx 27^\circ$  : max

$\theta_1 = 45 - \theta_0 = 18^\circ$

$\theta_2 = 90 + \theta_0 = 108^\circ$

$a = \sqrt{0.5^2 + 0.25^2} = 0.56 \text{ m}$

$\theta_{\max} = 90^\circ \Rightarrow \sin \theta_{\max} = 1$



$$M_N = \frac{P_{\max} b r a}{\sin \theta_{\max}} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin^2 \theta d\theta = \frac{P_{\max} (0.05)(0.2)(0.56)}{1} \left[ \frac{\theta}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_{18}^{108}$$

$$= 6.05 \times 10^{-5} P_{\max}$$

$$M_f = \frac{\mu P_{\max} b r}{\sin \theta_{\max}} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta (r - a \cos \theta) d\theta$$

$$= \frac{0.2 P_{\max} (0.05)(0.2)}{1} \left\{ r \int_{18}^{108} \sin \theta d\theta - a \int_{18}^{108} \sin \theta \cos \theta d\theta \right\}$$

$$= 0.002 P_{\max} \left\{ (0.2) [-\cos \theta]_{18}^{108} - (0.56) \frac{1}{2} [\sin^2 \theta]_{18}^{108} \right\}$$

$$= 0.002 P_{\max} \{ 0.252 - 0.227 \} = 5.1 \times 10^{-5} P_{\max}$$

$$F = \frac{M_N - M_f}{c} = \frac{(6.05 - 0.051) \times 10^{-3} P_{\max}}{1.0} = 6.0 \times 10^{-3} P_{\max} = 2000$$


$$\Rightarrow P_{\max} = 0.167 \times 10^3 (2000) = 0.333 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$T = \frac{\mu P_{\max} b r^2 (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{\sin \theta_{\max}} = \frac{(0.2)(0.333 \times 10^6)(0.05)(0.2)^2 [\cos 18 - \cos 108]}{1}$$

$$= 138 \text{ N.m}$$

Known:  $d = 250 \text{ mm}$   
 $R = 100 \text{ mm}$   
 $b = 28 \text{ mm}$   
 $P_{\max} = 600 \text{ kPa}$   
 $\mu = 0.32$

Find:  $F = ?$ ,  $T = ?$   
 $F_x = ?$ ,  $F_y = ?$



Solution:  $\theta_1 = 0$ ,  $\theta_2 = 120^\circ$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = 90^\circ \quad (\sin \theta)_{\max} = 1$$

$$M_n = \frac{P_{\max} b r R}{(\sin \theta)_{\max}} \int_0^{120^\circ} \sin^2 \theta d\theta = \frac{P_{\max} (0.028)(0.125)(0.1)}{4} \left[ \frac{4\pi}{3} - \sin 240^\circ \right]$$

$$= 4.423 \times 10^{-4} P_{\max}$$

$$M_f = \frac{\mu P_{\max} b r}{(\sin \theta)_{\max}} \int_0^{120^\circ} \sin \theta (r - R \cos \theta) d\theta$$

$$= \frac{(0.32) P_{\max} (0.028)(0.125)}{1} \left[ 0.125 (1 - \cos 120^\circ) + \frac{(0.1)}{4} (\cos 240^\circ - 1) \right] =$$

$$= 1.68 \times 10^{-4} P_{\max}$$

$$C = 2R \sin 60^\circ = 2(0.1) \sin 60^\circ = 0.173 \text{ m}$$

$$F = \frac{M_n - M_f}{C} = \frac{(4.423 - 1.68) \times 10^{-4} P_{\max}}{0.173} = 950.19 \text{ N}$$

For the other shoe

$$F = \frac{M_n + M_f}{C} = \frac{(4.423 + 1.68) \times 10^{-4} P_a}{0.173} = 950.19 \text{ N} \quad \Rightarrow P_a = 270 \text{ kPa}$$

$$T = \frac{\mu (P_{\max} + P_a) b r^2}{(\sin \theta)_{\max}} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) = \frac{0.32 (600 + 270) \times 10^3 (0.028)(0.125)^2}{1} (1 - \cos 120^\circ)$$

$$= 182.70 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$A = \frac{\sin^2 \theta_2}{2} = 0.375 \quad B = \frac{\theta_2}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\theta_2 = 1.264$$

$$K_{\max} = \frac{P_{\max} b r}{(\sin \theta)_{\max}} = \frac{600 \times 10^3 (0.028)(0.125)}{1} = 2100$$

$$K_a = \frac{P_a b r}{(\sin \theta)_a} = \frac{270 \times 10^3 (0.028)(0.125)}{1} = 945$$

$$F_x = F \sin 30^\circ = 475.1 \text{ N}$$

$$F_y = F \cos 30^\circ = 822.90 \text{ N}$$

$$R_{\max} = \sqrt{[K_{\max} (A - \mu B) - F_x]^2 + [K_{\max} (B + \mu A) - F_y]^2} = \sqrt{(-537)^2 + (2083.5)^2} = 2151.6 \text{ N}$$

$$R_a = \sqrt{[K_a (A + \mu B) - F_x]^2 + [K_a (B - \mu A) - F_y]^2} = \sqrt{(261.51)^2 + (258.19)^2} = 367.5 \text{ N}$$

دستگاه الکتریکی کاغذ به سرعت 5.5 کیلو وات که با سرعت 300 rpm می‌گردد قطب شمال را  
با سرعت 200 rpm می‌گردد. فاصله مرکز از محور 710 mm است.

تعداد دندانه‌ها را 18 و 27 می‌گیریم. برای کاربرد با تکان متوسط

$$k_s = 1.3$$

(1) برای زنجیر یک ردیفه  $k_2 = 1$

$$H_r = \frac{k_s H}{k_1 k_2} = \frac{1.3(5.5)}{1.05(1)} = 6.81 \text{ kW}$$

از جدول 17-6 زنجیر A80-1 با  $H_r = 11.63 \text{ kW}$

(2) برای زنجیر دو ردیفه  $k_2 = 1.7$

$$H_r = \frac{k_s H}{k_1 k_2} = \frac{1.3(5.5)}{1.05(1.7)} = 4.01 \text{ kW}$$

از جدول 17-6 زنجیر A60-2 با  $H_r = 4.56 \text{ kW}$

(3) برای زنجیر سه ردیفه  $k_2 = 2.5$

$$H_r = \frac{k_s H}{k_1 k_2} = \frac{1.3(5.5)}{1.05(2.5)} = 2.72 \text{ kW}$$

از جدول 17-6 زنجیر A50-3 با  $H_r = 2.6 \text{ kW}$  جواب می‌دهد.

برای زنجیر چهار ردیفه  $k_2 = 3.3$

$$H_r = \frac{1.3(5.5)}{1.05(3.3)} = 2.06 \text{ kW}$$

از جدول 17-6 زنجیر A50-4 جواب می‌دهد.

انتخاب زنجیر A60-2 از جدول 17-4  $P = 19.05 \text{ mm}$

$$\frac{L}{P} = \frac{2(710)}{19.05} + \frac{18+27}{2} + \frac{(27-18)^2}{4\pi^2(710/19.05)} = 97.09$$

$$C' = 709 \text{ mm}, \frac{L}{P} = 97 \leftarrow$$

$$\frac{C'}{P} = \frac{709}{19.05} = 37.22 < 80 \quad \Rightarrow \text{جواب است}$$

$$V = NP_n/60 = (18)(19.05 \times 10^{-3})(300)/60 = 6.715 \text{ m/s}$$

$$F = \frac{H}{V} = \frac{5500}{1.715} = 3.208 \text{ kN}$$

$$\sigma_{max} = C_p \sqrt{\frac{2F}{d_s W}} = 191 \sqrt{\frac{2(3208)}{(11.91)(12.7)}} = 1243.95 \text{ MPa} = S_H$$

$$S_H' = \frac{C_L}{C_L} S_H = \frac{0.8}{1.1} (1243.95) = 904.7 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow B_{hn} = \frac{S_H' + 70}{2.76} = \frac{904.7 + 70}{2.76} = 353.15$$

Given: Double strand No. 60 type A roller chain  
 $N_1 = 13$ ,  $n_1 = 300$  rpm  $N_2 = 52$

Find: a) Rated power?  
 b)  $C = ?$  if  $L_p = 82$  pitches

Solution:

a) From table 17-6, for No. 60 chain at 300 rpm,  $H_r = 4.56$  kW

From table 17-8, for  $N_1 = 13$ ,  $K_1 = 0.70$

From table 17-9, for double strand,  $K_2 = 1.7$

Assuming smooth running condition

$$H = \frac{K_1 K_2 H_r}{K_s} = \frac{(0.7)(1.7)(4.56)}{1.0} = 5.43 \text{ kW}$$

$$b) \frac{L}{P} = \frac{2C}{P} + \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{4\pi^2 (C/P)} = 82$$

$$2\left(\frac{C}{P}\right)^2 + \left(\frac{N_1 + N_2}{2} - 82\right) \frac{C}{P} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{4\pi^2} = 0$$

$$2\left(\frac{C}{P}\right)^2 - 49.5 \left(\frac{C}{P}\right) + 38.53 = 0$$

$$\frac{C}{P} = \frac{49.5 \pm \sqrt{(49.5)^2 - 4(38.53)(2)}}{2(2)} = 23.95$$

$$C = 23.95 P = 23.95 (19.05) = 456.17 \text{ mm}$$

c)  $d = 11.91$  mm (table 17-4)

$$V = \frac{nPN}{60} = \frac{3500(0.01905)(13)}{60} = 14.45 \text{ m/s}$$

$$H = (F_1 - F_2)V = F_1 V \Rightarrow F_1 = \frac{H}{V} = \frac{5.43 \text{ kW}}{14.45} = 376 \text{ N}$$

$$E = 207 \text{ GPa} \quad \nu = 0.3$$

$$\Rightarrow E' = \frac{E}{1 - \nu^2} = \frac{207}{1 - 0.3^2} = 227 \text{ GPa}$$

$$W' = \frac{F'}{R_x E'} = \frac{376 (0.0127)}{(0.01191/2) (227 \times 10^9)} = 2.19 \times 10^{-5}$$

$$\sigma_{\max} = E' \sqrt{\frac{W'}{2\pi}} = 424 \text{ MPa}$$

مثال: یک بالابر موقت ساختمانی برای حمل مصالح ساختمانی و کارگران به ارتفاع 90 ft از کابل سیبی 1" x 19 فولاد هیتی استفاده می‌کند. این بالابر برای بار بیشینه 5000 lb در سرعت بیشینه 2 fps و شتاب 4 fps<sup>2</sup> باید طراحی بشود و کابل سیبی آن دارای مغزه الیافی و قورمه آن از فولاد رینتیه شده می‌باشد. بر اساس قطر کمانده قورمه و حداقل ضریب ایمنی حین عدد کابل لازم است!

(1) بار کشی:

$$D = 34d = 34''$$

$$n = 9.2$$

برای قطر کمانده قورمه  
برای حداقل ضریب ایمنی

$$F_w = 5000 \text{ lbf}$$

بار بالابر

$$F_r = 1.6 d^2 h = 1.6 (1)^2 (90) = 144 \text{ lbf}$$

وزن حو کابل

$$F_a = ma = \frac{W}{g} a = \frac{5000 + 144}{32.2} (4) = 639 \text{ lbf}$$

نیروی شتاب ایک کابل

$$F_t = 5000 + 144 + 639 = 5783 \text{ lbf}$$

کل بار

افت استحکام  
شکل (8-17)

$$S_{all} = (1 - 0.05) \frac{S_{ut}}{n} = \frac{(0.95)(93 \text{ ksi})}{9.2} = \frac{88.35 \text{ ksi}}{9.2} = 9.6 \text{ ksi}$$

تنش مجاز

$$S_t = \frac{F_t}{A_d} = \frac{5783}{\pi/4 (1)^2} = 7367 \text{ ksi} > S_{all}$$

یک کابل کافی است

جزء اول مسئله

$$F_a = \frac{(5000/2) + (144)}{32.2} (4) = 328.45 \text{ lbf}$$

برای دو کابل

$$S_t = \frac{(5000/2) + (144) + 328.45}{0.7854} = \frac{2972.45}{0.7854} = 3772.45 \text{ ksi}$$

$$\delta = \frac{F l}{A_m E} = \frac{5783 (90 \times 12)}{0.38 (1)^2 (12 \times 10^6)} = 1.369''$$

تغییر طول:

$$P_{all} = 900 \text{ psi} \quad \text{جدول (17-14)}$$

(2) فشار رینتیه کابلی

$$P = \frac{2F}{dD} = \frac{2(5783)}{(1)(34)} = 340.176 \text{ psi} < P_{all}$$

$$E = 12 \text{ MPsi}, \quad d_w = d/14$$

(3) عرض

$$\sigma_b = \frac{E d_w}{D} = \frac{(12 \times 10^6)(1/14)}{34} = 25.21 \text{ ksi} < 88.35 \text{ ksi}$$

$$F_f = \frac{S_{ut} d D}{2000} = \frac{(88350)(1)(34)}{2000} = 1502 \text{ lbf}$$

(4) شکست مستقیم

$$n_f = \frac{F_f}{F_t} = \frac{1502}{5783} = 0.26$$

$$\frac{1000 P}{S_{ut}} = \frac{1000(340.18)}{88350} \approx 3.85$$

120,000

دفعه

عمر

**Problem 17-5:**

A temporary construction elevator is to carry workers and materials to a height of 30 m. The maximum load to be hoisted is 30kN at velocity not exceeding 1.5 m/s. Based on minimum sheave diameters and an acceleration of 2 m/s<sup>2</sup>, find the factors of safety against tension, bending, and fatigue, if two 25 mm plow steel 6 x 19 standard hoisting ropes are used.

Solution: Calculating the total load:

a) For 6x19 rope,  $D_{min} = 34d = 34(25) = 850 \text{ mm}$

$$\text{Dead weight} = 30000\text{N}/2 = 15000 \text{ N}$$

$$\text{Weight of rope} = (0.39 d^2) h g = (0.39)(25)^2 (0.3)(9.81) = 717.36 \text{ N}$$

$$\text{Acceleration} = ma = \frac{15000 + 717.36(2)}{9.81} = 1602.18 \text{ N}$$

$$F_t = 15000 + 717.36 + 1602.18 = 17,319.54 \text{ N}$$

$$F_u = A d^{1.95} = 0.643 (25)^{1.95} = 342132.2 \text{ N}$$

From Figure 17-8, 5% strength loss for  $\frac{D}{d} = 34$

$$n_t = \frac{(0.95)F_u}{F_t} = \frac{(0.95)(342132.2)}{17319.54} = 18.77 > 9.20$$

b) Bending stress:

$$\sigma = E \frac{dw}{D} = (74.4 \times 10^9) \frac{(25/14)}{850} = 156.3 \text{ MPa}$$

$$S_u = \frac{0.95 F_u}{\frac{\pi}{4} d^2} = \frac{4(0.95)(342132.2)}{\pi (0.025)^2} = 662 \text{ MPa}$$

$$n_b = \frac{662}{156.3} = 4.24$$

c) Maximum bearing pressure = 6.20 MPa (table 17.14)

$$P = \frac{2 F_t}{dD} = \frac{2(17319.54)}{(25)(850)} = 1.63 \text{ MPa}$$

$$n_p = \frac{6.20}{1.63} = 3.8$$

$$d) F_f = \frac{S_u d D}{2000} = \frac{(662 \times 10^6)(0.025)(0.85)}{2000} = 7035.2 \text{ N}$$

$$n_f = \frac{F_f}{F_t} = \frac{7035.2}{17319.54} = 0.41$$

$$\frac{1000 P}{S_{ut}} = \frac{1.63 \text{ GPa}}{662 \text{ MPa}} = 2.46 \Rightarrow L > 230,000 \text{ rev.}$$