



# بازیافت مواد

جلسه هفتم

بازیابی منابع از باتری های مستعمل



46  
**Pd**  
Palladium  
106.42

78  
**Pt**  
Platinum  
195.084

45  
**Rh**  
Rhodium  
102.90550

# باتریهای جیوه-کادمیوم



## ❖ تقطیر در خلاء (Vacuum distillation)

- این فرایند جهت جداسازی جیوه و کادمیوم استفاده می شود.
- جیوه در دمای ۳۵۰-۴۵۰ درجه سانتیگراد و فشار حدود ۰/۹۸ اتمسفر تبخیر می شود.
- کادمیوم در دمای ۷۵۰-۸۵۰ درجه سانتیگراد و همان فشار تبخیر می شود.
- پس از فرایند تقطیر در خلاء، باتری ها پودر می شوند.
- ضایعات پودر شده با سولفوریک و نیتریک اسید لیچ شده و کیک باقیمانده حاوی منگنز و کربن است.
- از این کیک، در تولید فرومنگنز استفاده می شود.

# باتریهای جیوه-کادمیوم


- محلول خروجی، حاوی منگنز، جیوه، آهن و روی است.

- با اضافه کردن سدیم یا پتاسیم، آمونیوم هیدروکسید و فرو سولفات به محلول فوق، فریت فلز تشکیل می شود.



# باتریهای لیتیومی


- باتری های لیتیوم یون (Lithium-ion)، **سومین** باتری های پر مصرف دنیا هستند و بیشتر در گوشی ها و خودروها استفاده می شوند.
- در این باتری ها، **اکسید لیتیوم کبالت ( $\text{LiCoO}_2$ )**، بعنوان **کاتد** و **کربن** بعنوان **آند** عمل می کند.



## ❖ روش پاسکوالی و لویی (Pasquali & Lupi)

- لیچینگ توسط سولفوریک اسید و هیدروژن پراکسید
- در  $\text{pH}=4-4/2$
- الکترووینینگ در دمای  $50$  درجه سانتیگراد،  $96$  درصد از کبالت را بازیابی می کند.

# باتریهای لیتیومی




- در **حالت A**، کبالت با برس از روی کاتد برداشته و در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد در معرض اکسیژن حرارت داده می شود تا  $\text{Co}_3\text{O}_4$  تشکیل شود.

- در **حالت B**، کبالت حل شده و بصورت سولفات کبالت کریستاله می شود.

- بقیه محلول برای بازیابی کبالت به مرحله **الکتروفیلتر** می رود تا کبالت روی کاتد تشکیل شود.

- برای بازیابی **نیکل** از روش مشابهی استفاده می شود.

# باتریهای لیتیومی



## ❖ فرایند هیدرومتالورژیکی

• این روش به منظور بازیابی همزمان کبالت و لیتیم انجام می شود.


۱. لیچینگ آند توسط هیدروکلریک اسید
۲. جداسازی لیتیم از کبالت توسط SX و اسکراب لیتیم
۳. ترسیب لیتیم بصورت کربناته
۴. کریستالیزاسیون کبالت

# باتریهای نیکل-فلز هیدرید

- این باتری ها را با علامت اختصاری Ni-MH نشان می دهند.
- این باتری ها بعنوان جایگزینی برای باتری های نیکل-کادمیوم وارد بازار شدند.
- به دلیل حذف فلز سمی کادمیوم، از نظر زیست محیطی مناسب تر هستند.
- برخی از این باتری ها بر اساس آلیاژهای  $\text{LaNi}_5$  ساخته می شود.
- $\text{LaNi}_5$  ماده فعال الکتروود منفی باتری است که در اثر شارژ شدن به  $\text{LaNi}_5\text{H}_6$  تبدیل می شود.



# باتریهای نیکل-فلز هیدرید




- از این باتری ها بعلت **ظرفیت بالا**، در خودروهای الکتریکی استفاده می شود.
- علاوه بر لانتانیوم (La)، از سریم (Ce)، پراسئودیمیوم (Pr) و نئودیمیوم (Nd) و عناصر گروه **لانتانیدها** استفاده می شود.
- **الکتروود مثبت**، حاوی نیکل، کبالت و مقدار کمی از روی و آهن است.
- بنابراین، باتری های Ni-MH مستعمل، حاوی فلزات بسیار ارزشمندی از جمله **فلزات نادر** می باشند.



# باتریهای نیکل-فلز هیدرید

- جهت بازیابی عناصر با ارزش این باتری ها، پس از **جداسازی** قطعات و **خردایش**، به ذرات ریز و درشت تقسیم می شوند.
- **ذرات ریز (۲۵- مش)** حاوی نیکل هیدروکسید و مواد ذخیره کننده هیدروژن است.
- **ذرات درشت (۲۵+ مش)** تحت عملیات جدایش مغناطیسی قرار می گیرد و از ذرات پلاستیکی و کاغذی جدا می شود.
- جهت **حذف رزین و پلاستیک** بجا مانده بین ذرات مغناطیسی، حرارت داده می شوند.
- پسماند حاصل به سه بخش  $+۱۶$ ،  $-۱۶+۲۴$  و  $-۲۴$  مش تقسیم می شود.


# باتریهای نیکل-فلز هیدرید



- منابع با ارزش در محصولات شماره ۱، ۴ و ۵ تجمع می کنند.

- سولفوریک اسید تا ۹۸ درصد عناصر را حل می کند.


- عناصر نادر با افزودن سدیم سولفات بصورت کریستاله درآمده و بازیابی می شوند.



# باتری های نیکل-فلز هیدرید

- در روشی دیگر، مواد الکتروود توسط **هیدروکلریک اسید** لیچ می شود.
- عناصر نادر از کبالت و نیکل از طریق **استخراج حلالی با D2EHPA** جدا می شوند.
- در مرحله اول شستشو،  $pH=2/5$ ، تمام عناصر به همراه ۸۰ درصد روی و ۴۰ درصد منگنز توسط هیدروکلریک اسید ۲ مولار جدا می شوند.
- در مرحله دوم شستشو، آلومینیوم و آهن توسط هیدروکلریک اسید ۶ مولار، به طور کامل استحصال می شوند.
- نیکل و کبالت و عناصر نادر توسط هیدروکلریک اسید شسته می شوند.

# باتریهای نیکل-فلز هیدرید




• عناصر نادر بصورت کمپلکس اگزالات رسوب داده می شوند.

• کبالت و نیکل با استفاده از حلال آلی تری اکتیل آمین (TOA) از هم جدا شده و سپس، توسط آمونیوم اگزالات رسوب داده می شوند.

# باتریهای روی – منگنز

- جهت بازیابی فلزات این باتری ها، آنها را خرد کرده و آهن آنها را توسط جدا کننده مغناطیسی حذف می کنند.
- بخش غیرمغناطیسی حاوی روی بوده و در محلول قلیایی با استفاده از یک اکسید کننده، روی به یون زینکات تبدیل می شود.




- جیوه موجود در پالپ ته نشین شده و پتانسیل اکسیداسیون/احیا باید جهت جلوگیری از انحلال سایر فلزات کنترل شود.

# باتریهای روی – منگنز

- پالپ حاصل از لیچینگ، فیلتر شده و **کیک فیلتر** جهت بازیابی **منگنز** استفاده می شود.

- ۹۵ درصد فلز **روی** موجود در محلول توسط **الکترولیز** استحصال می شود.



- **کیک فیلتر** در حضور **هیدروژن پراکسید** به منظور انحلال فلزات باقیمانده با استفاده از **سولفوریک اسید** لیچ می شود.

- تمامی فلزات داخل محلول به دست آمده به غیر از منگنز با افزودن **سدیم** یا **آمونیم سولفید** در pH بین ۲/۵ تا ۳ رسوب داده می شوند.

- **منگنز سولفید** بعلت **حلالیت بالا** در آب، بصورت **منگنز کربنات** از طریق دمیدن **کربن دی اکسید** به درون آب، رسوب داده می شود.